

Buchmann GmbH

Postfach 11 48 76849 Annweiler Müller-BBM Industry Solutions GmbH Helmut-A.-Müller-Straße 1 - 5 82152 Planegg bei München

Telefon +49(89)85602 0 Telefax +49(89)85602 111

www.MuellerBBM.de



13 Januar 2023 M156067/05 Version 1 EBS/HMR

# Kartonfabrik Buchmann GmbH -Schalltechnische Bewertung erster Maßnahmen des Lärmminderungskonzepts

Notiz Nr. M156067/05

# 1 Situation und Aufgabenstellung

Die Kartonfabrik Buchmann GmbH (kurz: Buchmann) betreibt am Standort Annweiler-Sarnstall eine Anlage zur Herstellung von Kartonprodukten und stellt jährlich etwa 270.000 t an hochwertigem Faltschachtelkarton auf Kartonmaschinen her.

In den Jahren 2010 bis 2012 wurde erstmals ein Werkslärmkataster durch Schallmessungen im Werk aufgestellt. Im Zuge dessen wurden damals bereits erste Vorschläge zu Lärmminderungsmaßnahmen ausgearbeitet (siehe hierzu Müller-BBM Bericht M98354/10 [2]).

Die zweite Kartonmaschine 2 (abgekürzt KM2) ist seit April 2021 außer Betrieb. Gleichzeitig wurde die Errichtung der Notstrom- und Spitzenlastdieselanlage (drei dieselbetriebene Verbrennungsmotoren) abgeschlossen und in Probebetrieb genommen.

Um das Kataster auf den aktuellen Anlagenzustand anzupassen, fand Mitte April 2021 eine Aktualisierung der Werkserfassung statt (dokumentiert in Müller-BBM Bericht M156067/03 Version 2D vom 28.09.2021 [3]). Gemäß den dort dargestellten Ergebnissen wird der zulässige Beurteilungspegel zur Nachtzeit an sieben Immissionsorten überschritten. Zur Tagzeit werden die zulässigen Richtwerte deutlich unterschritten bzw. eingehalten.

> Müller-BBM Industry Solutions GmbH HRB München 86143 USt-IdNr. DE812167190

Geschäftsführer: Joachim Bittner, Walter Grotz, Dr. Carl-Christian Hantschk. Dr. Alexander Ropertz

Infolgedessen sollte ein schalltechnischer Sanierungsplan für das Werk aufgestellt werden, in dem Lärmminderungsmaßnahmen für verschiedene Anlagenteile erarbeitet werden, um die Anforderungen an den maßgeblichen Immissionsorten zu erfüllen.

Inzwischen wurde durch Müller-BBM in Abstimmung mit Buchmann ein Lärmminderungsstufenplan [5] erstellt. Hierbei wurden für einige der Schallemittenten, welche maßgeblich für die Überschreitungen sind, geeignete Lärmminderungsmaßnahmen erarbeitet. Die Maßnahmen wurden teilweise bereits durch Buchmann umgesetzt bzw. befinden sich in der Umsetzung.

In der vorliegenden Notiz soll ermittelt werden, mit welchen immissionsseitigen Pegelminderungen durch die umgesetzten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen zu rechnen ist.

# 2 Verwendete Unterlagen

- [1] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503), geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5).
- [2] Müller-BBM Bericht M98354/10, Version 5 vom 29.10.2012: Buchmann GmbH, Antrag nach § 16 BlmSchG zur wesentlichen Änderung der Anlagen zur Herstellung von Karton, Schalltechnischer Sanierungsplan, Rev. 1.
- [3] Müller-BBM Bericht Nr. M156067/03, Version 2 vom 28.09.2021: Kartonfabrik Buchmann GmbH, Aktualisierung des Werkslärmkataster 2021, Fachgutachten zum Schallimmissionsschutz.
- [4] Müller-BBM Notiz Nr. M156067/01 vom 28.04.2021: KM3 – Erneuerung der VTP und NTP, Spezifikation der schalltechnischen Anforderungen an die neuen Anlagenteile.
- [5] Lärmminderungsstufenplan, mitgeteilt per E-Mail von (Buchmann GmbH) vom 22.12.2022.

# 3 Immissionsseitige Situation - Ist-Zustand (2021)

Auf Grundlage der schalltechnischen Werksanalyse wurden im Jahr 2021 [4] die folgenden Beurteilungspegel für das Werk ermittelt:

Tabelle 1. Immissionsrichtwerte (IRW) gemäß TA Lärm [1] und Beurteilungspegel für die Werksanlagen der Buchmann GmbH an den betrachteten Immissionsorten zur Tag-(06:00 Uhr – 22:00 Uhr) und zur Nachtzeit (22:00 Uhr – 06:00 Uhr). Aktueller Zustand. Überschreitungen **fett** geschrieben.

Immissionsort		Immissionsricht- wert in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Differenz zu IRW in dB	
		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
IO 1	Am Bächel	60	47	51	51	-9	4
102	Pirmasenser Str.	60	47	52	51	-8	4
103	Pirmasenser Str.	60	45	45	45	-15	0
104	Pirmasenser Str.	60	45	47	47	-13	2
105	Meisenbrunnerweg	55	40	47	44	-8	4
106	Annweiler Str.	60	45	52	46	-8	1
107	Annweiler Str.	60	45	48	43	-12	-2
8 OI	Pirmasenser Str.	60	47	52	52	-8	5
109	Pirmasenser Str.	60	47	50	49	-10	2
IO 11	Meisenbrunnerweg	55	40	41	38	-14	-2

Wie die Ergebnisse zeigen, werden die Immissionsrichtwerte für die Tagzeit an allen Immissionsorten eingehalten bzw. deutlich unterschritten.

Zur Nachtzeit werden die Immissionsrichtwerte an den Immissionsorten IO 3, IO 7, sowie IO 11 eingehalten bzw. unterschritten. An den restlichen Immissionsorten IO 1, IO 2, IO 4, IO 5, IO 6, IO 8 und IO 9 dagegen zum Teil auch deutlich überschritten.

# 4 Geplante Lärmminderungsmaßnahmen und erwartbare Pegelminderungen

Um die hervorgerufenen Schallimmissionen signifikant zu senken, müssen Geräuschminderungsmaßnahmen vorrangig an den Schallquellen/Schallübertragungswegen mit dem höchsten Immissionsbeitrag umgesetzt werden. Daher wurden zur Minderung der hervorgerufenen Schallimmissionen durch die stationären Anlagenteile die folgenden Geräuschminderungsmaßnahmen in Abstimmung mit der Fa. Buchmann erarbeitet [5]. Benannt und beschrieben werden dabei in folgender Tabelle die Umsetzung bzw. Ausführung der Maßnahme in genereller Form sowie die emissionsseitige Pegelminderung, welche hier im Wesentlichen auch der immissionsseitigen Pegelminderung entspricht.

Tabelle 2. Auflistung der geplanten Lärmminderungsmaßnahmen an maßgeblichen Schallquellen bzw. Schallübertragungswegen [5].

Schallquelle/ Schallübertragungsweg	Lärmminderungsmaßnahme	Zu erwartende emissionsseitige Pegelminderung in dB
Rohrleitung DN 250 (Verdichter), Belebungsbecken-Ost	Austausch Bestandsgebläse durch Aerzener-Turboverdichter inkl. druckseitigem Schalldämpfer	-12
Rohrleitung DN 250 (Verdichter), Belebungsbecken-West	Austausch Bestandsgebläse durch Aerzener-Turboverdichter inkl. druckseitigem Schalldämpfer	-12
Kompressorraum-Zuluft an Nord- Fassade	Austausch der Kulissenschalldämpfer	-10
VKB1 Pumpen+Motoren, Süd-West	Absenkung Drehzahl, Vermeidung der FU-Obertöne	-5
Rührwerk-VKB	Geschlossene Getriebebauform, vorher offen	-10
Abluft VTP 1 + 2, NTP	Kompletter Neubau der VTP- und NTP-Abluftanlagen (siehe auch [3])	je -20
Maschinenraum, Ostfenster oben gekippt	Fenster werden geschlossen	-27
Kiesfilter Fenster an Ostfassade, EG, offen	Fenster wurden verschlossen. Neue Doppelglasfenster + Holzverschalungen an Oberlichter.	-28
Überlauf Saugstelle in Queich	Abdecken des Überlaufs mit Filz	-2

# 5 Immissionsseitige Situation - Ist-Zustand (2021)

Die sach- und fachgerechte Umsetzung der in Kap. 4 beschriebenen Maßnahmen vorausgesetzt sind an den Immissionsorten die folgenden Beurteilungspegel zu der erwarten:

Tabelle 3. Immissionsrichtwerte (IRW) gemäß TA Lärm [1] und Beurteilungspegel für die Werksanlagen der Buchmann GmbH an den betrachteten Immissionsorten zur Tag- (06:00 Uhr – 22:00 Uhr) und zur Nachtzeit (22:00 Uhr – 06:00 Uhr). Nach Umsetzung des Lärmminderungsstufenplans.

Immissionsort		Immissionsricht- wert in dB(A)		Beurteilungspegel in dB(A)		Differenz zu IRW in dB	
		tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
IO 1	Am Bächel	60	47	50	50	-10	3
102	Pirmasenser Str.	60	47	49	47	-11	0
IO 3	Pirmasenser Str.	60	45	43	42	-17	-3
104	Pirmasenser Str.	60	45	45	45	-15	0
105	Meisenbrunnerweg	55	40	45	41	-10	1
106	Annweiler Str.	60	45	52	44	-8	-1
107	Annweiler Str.	60	45	48	40	-12	-5
8 OI	Pirmasenser Str.	60	47	50	49	-10	2
109	Pirmasenser Str.	60	47	48	47	-12	0
10 11	Meisenbrunnerweg	55	40	39	36	-16	-4

Wie die Ergebnisse zeigen, werden die Immissionsrichtwerte für die Tagzeit an allen Immissionsorten eingehalten bzw. deutlich unterschritten.

Zur Nachtzeit werden die Immissionsrichtwerte an den Immissionsorten IO 2, IO 3, IO 4, IO 6, IO 7, IO 9 sowie IO 11 nach Umsetzung des Lärmminderungsstufenplans nun eingehalten bzw. weiter unterschritten.

An den restlichen Immissionsorten IO 1, IO 5 und IO 8 werden die Immissionsrichtwerte dagegen weiterhin überschritten. Maßgeblich für die Überschreitungen sind hier die breitbandigen Wassergeräusche aus den Schwebebett-Becken und den Nachklärbecken. Um die Schallemissionen von diesen Becken zu minderen wären erhebliche bauliche Maßnahmen in Form von Abdeckungen, Schirmwänden o. Ä. erforderlich.



Version 1

#### **TÜV RHEINLAND ENERGY GMBH**



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>

TÜV-Bericht Nr.: 936/212555527/C Köln, 16.05.2022

www.umwelt-tuv.de



tre-service@de.tuv.com

# Die TÜV Rheinland Energy GmbH ist mit der Abteilung Immissionsschutz für die Arbeitsgebiete:

- Bestimmung der Emissionen und Immissionen von Luftverunreinigungen und Emissionen von Geruchsstoffen;
- Überprüfung des ordnungsgemäßen Einbaus und der Funktion sowie Kalibrierung kontinuierlich arbeitender Emissionsmessgeräte einschließlich Systemen zur Datenauswertung und Emissionsfernüberwachung;
- Feuerraummessungen;
- Eignungsprüfung von Messeinrichtungen zur kontinuierlichen Überwachung der Emissionen und Immissionen sowie von elektronischen Systemen zur Datenauswertung und Emissionsfernüberwachung
- Bestimmung der Schornsteinhöhen und Immissionsprognosen für Schadstoffe und Geruchsstoffe;
- Bestimmung der Emissionen und Immissionen von Geräuschen und Vibrationen, Bestimmung von Schallleistungspegeln und Durchführung von Schallmessungen an Windenergieanlagen

### nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert.

Die Akkreditierung hat die DAkkS-Registriernummer: D-PL-11120-02-00.

Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung.

TÜV Rheinland Energy GmbH D-51105 Köln, Am Grauen Stein, Tel: 0221 806-5200, Fax: 0221 806-1349



## TÜV Rheinland Energy GmbH Luftreinhaltung

Seite 2 von 36

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/212555527/C

Leerseite

Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und  $O_2$ , Berichts-Nr. 936/212555527/C

Seite 3 von 36



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>

Name der nach § 29b BlmSchG

bekannt gegebenen Stelle: TÜV Rheinland Energy GmbH

Befristung der Bekanntgabe: 10.12.2022

Berichtsnummer / Datum: 936/212555527/C 16.05.2022

Betreiber: Buchmann GmbH

Wasgaustraße 5

76855 Annweiler-Sarnstall

Standort: Buchmann GmbH

Wasgaustraße 5 76855 Annweiler-Sarnstall

7 0000 7 till 11 olioi Galillota

Art der Messung: Emissionsmessungen

Auftragsnummer:

 Auftragshammer:
 (des Auftraggebers)
 4500102801

 Auftragsdatum:
 24.02.2022

 Kundennummer:
 1033597

Messtermin: 31.03.2022

Berichtsumfang: insgesamt 36 Seiten

Anhang ab Seite 28

Aufgabenstellung: Bestimmung der Emissionen gemäß

§ 28 BlmSchG

Anlagenzuordnung: 44. BlmSchV





Seite 4 von 36

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/212555527/C

Leerseite

Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und  $O_2$ , Berichts-Nr. 936/212555527/C

Seite 5 von 36

### Zusammenfassung

Anlage: Verbrennungsmotoranlage für den Einsatz von Diesel-

brennstoffen im Notstrombetrieb

Betriebszeiten: max. 300 h/a, in Abhängigkeit der Unwetterlage

Emissionsquelle: Schornstein

Messkomponenten: Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub> sowie Abgasrand-

bedingungen

Messergebnisse: Es wurden je Komponente 3 Einzelmessungen durch-

geführt.

#### Quellennummer:

Mess- komponente y	Einheit	Maximaler Messwert y <sub>max</sub> bezogen auf Bezugswert	Erw. Messun- sicherheit (Up, 0,95)	y <sub>max</sub> - U <sub>0,95</sub>	y <sub>max</sub> + U <sub>0,95</sub>	Grenzwert	Anlagen- Zustand % Auslastung
		Verb	rennungsmotor	1			
Staub	mg/m³	38,3	5,4	33	44	50	Volllast
		Verb	rennungsmotor	2			
Staub	mg/m³	49,2	7,0	42	56	50	Volllast
	7d Co	Verb	rennungsmotor	3			
Staub	mg/m³	61,4	8,7	53	70	50	Volllast
Formaldehyd**)	mg/m³	5,4	2,77	3	8	60	Volllast
O <sub>2</sub> , Bezugswert CO <sub>2</sub> Vol, t, p, Feuchte	Vol%	-	-	12	-	5	

Die Emissionswerte beziehen sich auf wasserdampffreies Abgas im Normzustand (273 K, 101,3 kPa) und den oben angegebenen Sauerstoffbezugswert.

Da die Verbrennungsmotoren ausschließlich für den Notbetrieb konzipiert sind, ist der bestimmungsgemäße Zustand der Anlagen bei Volllast. Dieses entspricht einer Auslastung von 100 %.





Seite 6 von 36

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/212555527/C

Leerseite

# TÜV Rheinland Energy GmbH Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und  $O_2$ , Berichts-Nr. 936/212555527/C

Seite 7 von 36

1	NHALTSVERZEICHNIS	SEITE
1	Formulierung der Messaufgabe	9
2	Beschreibung der Anlage / gehandhabte Stoffe	11
3	Beschreibung der Probenahmestelle	14
4	Mess- und Analysenverfahren, Geräte	17
5	Betriebszustand der Anlage während der Messungen	23
6	Zusammenstellung der Messergebnisse und Diskussion	24
7	Anhang	27





Seite 8 von 36

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/212555527/C

Leerseite

Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr. 936/212555527/C

Seite 9 von 36

## 1 Formulierung der Messaufgabe

1.1	Auftraggeber:	Buchmann GmbH Wasgaustraße 5 76855 Annweiler-Sarnstall
1.2	Betreiber:	Buchmann GmbH Wasgaustraße 5 76855 Annweiler-Sarnstall
	Ansprechpartner:	dan Scibe
	Telefon:	06346.927-370
	Betreiber-/Arbeitsstätten-Nr.:	keine Betreiberangaben
1.3	Standort:	Buchmann GmbH Wasgaustraße 5 76855 Annweiler-Sarnstall
1.4	Anlage:	Verbrennungsmotoranlage gemäß Nr. 1.2.3.2, des Anhangs 1 zur 4. BlmSchV vom 02.05.2013
	Anlagen-Nr.:	keine Angaben
1.5	Datum der Messung:	31.03.2022
	Datum der letzten Messung:	10.02.2021 und 23.04.2021 Aggregat 1 und 2
	Datum der nächsten Messung:	03 / 2023 oder früher zur Wiederholungsmessung
1.6	Anlass der Messung:	Messungen zur Überprüfung der Einhaltung der Emissionsbegrenzungen
1.7	Aufgabenstellung:	Feststellung der Emissionen gemäß 44. BImSchV und Genehmigungsbescheid
	Genehmigungsbehörde:	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
	Genehmigungsbescheid, Az.:	23/5/5.1/2020/0096 GRO vom 20.0.2020
	Grenzwerte:	siehe Zusammenfassung
	Amtliche Messung:	ja
1.8	Messobjekte:	eine Einzelaufstellung der gemessenen Komponenten enthält die Zusammenfassung
1.9	Durchgeführte Ortsbesichtigung	
	vor Messdurchführung:	□ Ortsbesichtigung am:
		<ul> <li>die Messstelle ist aus vorherigen Mes- sungen an dieser Anlage bereits bekannt</li> </ul>
		Messbedingungen entsprechen im We- sentlichen der DIN EN 15259, Abwei- chungen bei:
		Anzahl der Messöffnungen 1





Seite 10 von 36

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und

O2, Berichts-Nr.: 936/212555527/C

Zum Zeitpunkt der Messung war nur eine Messöffnung vorhanden. Da sich die Messstelle im senkrechten Teil der Abgasanlage befindet mit einer Einlauflaufstrecke von ca. 11 m, ist von einer guten Durchmischung der Abgase auszugehen. Die Anzahl der Messpunkte wurde von 4 auf 8 erhöht und auf die eine Achse gelegt. Da die Emissionsmessung als Netzmessung durchgeführt wurde, sind keine Auswirkungen auf die erweiterte Messunsicherheit zu erwarten.

mit dem Betreiber 1.10 Messplanabstimmung:

1.11 An der Probenahme beteiligte Personen:

> Aufgrund des kurzfristigen Ausfalls des eingeplanten Kollegen wurde die Messung alleine durchgeführt. Während der Probenahme konnten vom Standplatz sowohl die kontinuierlichen Messeinrichtungen zur Erfassung der Emissionen als auch der Betrieb der Anlage überwacht werden.

1.12 Beteiligte weitere Institute: keine

Fachlich Verantwortliche: 1.13 Gruppe I Nr. 1 (G, P, Sp) gemäß Anlage 1 zur 41. BlmSchV

Telefon-Nr.:

Email-Adresse:

Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und  $O_2$ , Berichts-Nr. 936/212555527/C

Seite 11 von 36

#### 2 Beschreibung der Anlage / gehandhabte Stoffe

2.1 Art der Anlage: Notstromaggregate für den Einsatz von Dieselkraftstoffen

#### 2.2 Beschreibung der Anlage

#### Grundlegendes:

Die Firma Buchmann GmbH betreibt am Standort Annweiler-Sarnstall eine Produktionsstätte für Papier. Damit der reibungslose Betrieb gewährleistet werden kann, benötigen die Anlagen für die Papierherstellung eine kontinuierliche Stromversorgung. Diese Stromversorgung wird über das örtliche Stromnetz gewährleistet. Bei gelegentlichen Witterungsereignissen kam es jedoch in der Vergangenheit zu Unterbrechungen der Stromversorgung. Dieses war der Fall bei Unwetterlagen, wobei umstürzende Bäume aus dem Pfälzerwald die Netzleitungen beschädigten.

Damit der Betrieb der Anlagen zur Herstellung von Papier autark der Witterung stattfinden kann, wurden 3 Verbrennungsmotoren installiert, welche im Inselbetrieb den Ausfall der örtlichen Stromversorgung kompensieren sollen.

#### Anlagen

Die 3 Verbrennungsmotoren stehen parallel zueinander im Aufstellraum. Einzelheiten zu den Motoren sind aus der Tabelle unten zu entnehmen.

#### Verbrennungsluftversorgung:

Die Verbrennungsluftversorgung wird über den Aufstellraum bezogen. Damit eine permanente Verbrennungsluft gewährleistet werden kann, wird diese über einen Zuluftkanal (∅ 800 mm) sichergestellt. Weitere Informationen zum Zuluftkanal sind aus der Tabelle unten zu entnehmen.

#### Abgasanlage:

Die Abgasanlage besteht aus einem waagegerechten Teil (Verbindungsstück sowie Sammelstück) und einem senkrechten Teil (Schornstein). Die Emissionen der einzelnen Verbrennungsmotoren werden über die jeweiligen Verbindungsstücke in ein Sammelstück geleitet. Das Sammelstück mündet in den Schornstein, welcher sich außerhalb des Aufstellraumes befindet.

Anzahl der Einzelanlagen: 3



Seite 12 von 36

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/212555527/C

## Notstromaggregat (Prüfobjekt)

Motor:	1 2 3
Motorbauart:	Mehrzylindriger Hubkolbenmotor
Hersteller:	
Тур:	TEDARO EDGIO
FabrNr.:	140.09.20040 440.09.20041 440.09.20030
Baujahr:	nicht bekannt, Aufstellung am Standort 2020
Brennstoff:	Dieselkraftstoffe
Heizwert Hu in kWh/m³:	10,40
Leistung in kW:	
Feuerungswärmeleistung in MW:	3,
Katalysator	
Bauart:	Oxidationskatalysator (Magergasmotor)
Hersteller:	Aprovis Energy Systems GmbH
Тур:	850-120/140-00-CC-1-200S
Volumen:	jeweils 76,4 I
Zellenzahl:	100 cpsi
Baujahr:	2020
Letzter Katalysatorwechsel:	neu seit Errichtung
Generator	
Bauart:	Synchrongenerator
Hersteller:	
Тур:	GIDBH30 AH20H
FabrNr.:	
Baujahr:	nicht bekannt, Aufstellung am Standort 2020
Zuluftgebläse	
Hersteller:	Bahook = BSH
FabrNr.:	201010.00
Тур:	ANN 12 150 11 GGO MICE
Baujahr:	1983
Volumenstrom:	3,000

Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und  $O_2$ , Berichts-Nr. 936/212555527/C

Seite 13 von 36

2.3 Beschreibung der Emissionsquellen

2.3.1 Emissionsquelle: Schornstein

Höhe über Grund: 21 m Austrittsfläche: 0,785 m²

UTM -Koordinaten Z: 32U E: 422514 N: 5451438

Bauausführung: Stahl

2.4 Angabe der It. Genehmigungsbescheid

möglichen Einsatzstoffe: Diesel

2.5 Betriebszeiten

2.5.1 Gesamtbetriebszeit: max. 300 h/a, in Abhängigkeit der Unwetter-

lage

2.6 Einrichtung zur Erfassung und Minderung der Emissionen

2.6.1 Einrichtung zur Erfassung der Emissionen

2.6.1.1 Anlage zur Emissionserfassung: geschlossene Anlage mit gerichteter Emissi-

onsquelle

2.6.1.2 Erfassungselement: Kamin

2.6.1.3 Ventilatorkenndaten: nicht zutreffend2.6.1.4 Ansaugfläche: nicht ermittelbar

2.6.2 Einrichtung zur Verminderung der Emis-

sionen: zur Emissionsminderung ist ein Katalysator

vorhanden (s. unter Kapitel 2.2)

2.6.3 Einrichtung zur Kühlung des Abgases: keine





Seite 14 von 36

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/212555527/C

#### 3 Beschreibung der Probenahmestelle

#### 3.1 Lage des Messquerschnittes

Die Messstelle befindet sich .

Einlaufstrecke: 11 m

Auslaufstrecke: 10 m

#### Übereinstimmung der Probenahmestelle mit den Anforderungen der DIN EN 15259

ja

Einlaufstrecke  $\geq$  5 D<sub>h</sub>: ja

Auslaufstrecke  $\geq$  2 D<sub>h</sub>: ja

Bemerkungen: keine

Winkel zwischen Gasstrom/Mittelachse

Auslaufstrecke ≥ 5 Dh bis zur Mündung:

Abgaskanal < 15°: ja keine negative lokale Strömung: ja

Mindestgeschwindigkeit vorhanden (bei Staudrucksonde: Differenzdruck > 5 Pa): ja

Verhältnis max. zu min. Geschwindigkeit

< 3:1: j

Bemerkungen: Zum Zeitpunkt der Messung war nur eine

Messöffnung vorhanden. Da sich die Messstelle im senkrechten Teil der Abgasanlage befindet mit einer Einlauflaufstrecke von ca. 11 m, ist von einer guten Durchmischung der Abgase auszugehen. Die Anzahl der Messpunkte wurde erhöht und auf die eine Achse gelegt. Da die Emissionsmessung als Netzmessung durchgeführt wurde, sind keine Auswirkungen auf die erweiterte Messun-si-

cherheit zu erwarten.

3.2 Abmessungen des Messquerschnittes: Ø 100 cm ≜ 0,785 m²

#### 3.3 Anzahl der Messachsen und Lage der Messpunkte im Messquerschnitt

Volumenstrom, alle Komponenten

Achsen: 1
Messpunkte je Achse: 8

Abstand der Messpunkte vom Kanalrand in

cm: 5, 11, 19, 32, 68, 81, 90, 95

# TÜV Rheinland Energy GmbH Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr. 936/212555527/C

Seite 15 von 36

#### Nachweis der Repräsentativität des Messpunktes 3.3.1

Gültige Homogenitätsprüfung:

liegt nicht vor

Tabelle 3.1: Verteilung im Messnetz Motor 1

Messpunkt	Abgasgeschwindigkeit (m/s)
1.1	5,0
1.2	5,4
1.3	5,8
1.4	5,9
1.5	6,5
1.6	7,1
1.7	6,3
1.8	6,5

Tabelle 3.2: Verteilung im Messnetz Motor 2

Messpunkt	Abgasgeschwindigkeit (m/s)
1.1	7,5
1.2	7,9
1.3	7,7
1.4	6,7
1.5	6,9
1.6	7,8
1.7	8,0
1.8	7,3

Tabelle 3.2: Verteilung im Messnetz Motor 3

Messpunkt	Abgasgeschwindigkeit (m/s)
1.1	7,2
1.2	7,3
1.3	7,6
1.4	7,5
1.5	7,5
1.6	7,6
1.7	7,4
1.8	7,6





Seite 16 von 36

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/212555527/C

## 3.4 Anzahl und Größe der Messöffnungen

Anzahl der Messöffnungen:

Bemerkung: Der Betreiber wurde auf die Notwendigkeit ei-

ner 2. Messöffnung nach DIN EN 15259 hingewiesen. Die Errichtung einer 2. Messöffnung sollte bis zur nächsten Messung erfol-

gen.

Lage der Messöffnungen: in einer Ebene

Lichter Durchmesser: 76 mm Stutzenlänge: 21 mm

3.5 Arbeitsbühne: ist vorhanden

3.6 Wetterschutz: ist vorhanden

Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr. 936/212555527/C

Seite 17 von 36

#### 4 Mess- und Analysenverfahren, Geräte

4.1 Abgasrandbedingungen

4.1.1 Strömungsgeschwindigkeit: S-Pitotrohr mit Mikromanometer

Fabrikat / Typ /Messbereich / Nachweis-

SI GmbH / LPU 3 / 0 - 500 / 0 - 5000 Pa / 1,5

m/s

Letzte Überprüfung / Kalibrierung: 01 2022 vor der Messung:

Art der Ermittlung: diskontinuierliche Ermittlung

4.1.2 Statischer Druck im Abgaskamin: Manometer nach 4.1.1

4.1.3 Luftdruck in Höhe der Probenahmestelle

> Barometer, Fabrikat / Typ: Greisinger / GPB 3300 / 300 - 1100 hPa Letzte Überprüfung / Kalibrierung: vor der Messung: 08 2021

4.1.4 Abgastemperatur: NiCr-/Ni-Thermoelement, Typ K

Temperaturmessgerät,

Fabrikat / Typ: Messwerterfassung wie unter 4.2.1.8

Letzte Überprüfung / Kalibrierung: vor der Messung:

kontinuierliche Ermittlung am geeigneten Art der Ermittlung:

Punkt im Messquerschnitt, Aufzeichnung durch Registriereinrichtung / Messdatenerfas-

sung gemäß 4.2.1.8

4.1.5 Wasserdampfanteil im Abgas

(Abgasfeuchte):

Adsorption an Silikagel und nachfolgende gra-

vimetrische Bestimmung gemäß DIN EN

14790

Hersteller (Waage) / Typ / Messbereich: Kern/572-39/5 -4200 g

Letzte Überprüfung / Kalibrierung: 09 2021 vor der Messung:

berechnet unter Berücksichtigung der Abgas-4.1.6 Abgasdichte:

bestandteile an Sauerstoff (O2), Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Stickstoff (mit 0,933 % Argon), Abgasfeuchte (Wasserdampfanteil im Abgas) sowie der Abgastemperatur und Druckverhältnisse

im Kanal

4.1.7 Abgasverdünnung: nicht festgestellt





Seite 18 von 36

4.2.1.3

4.2.1.3

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O2, Berichts-Nr.: 936/212555527/C

4.2 Kontinuierliche Messverfahren
 4.2.1 Messobjekt: Sauerstoff (O<sub>2</sub>)

4.2.1.1 Messverfahren / Norm: Bestimmung der Volumenkonzentration von

Sauerstoff, Standardreferenzverfahren: Para-

magnetismus gemäß DIN EN 14789, Mai 2017

4.2.1.2 Analysator: TÜV-Messeinrichtung

Hersteller: Horiba / PG-350E

Eingestellter Messbereich: 0 - 25 Vol.-%

4.2.1.4 Gerätetyp eignungsgeprüft: ja

4.2.1 Messobjekt: Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

4.2.1.1 Messverfahren / Norm: NDIR / Hausverfahren in Anlehnung an DIN

EN 15058, Mai 2017

4.2.1.2 Analysator: TÜV-Messeinrichtung

Hersteller: Horiba PG-350E

Eingestellter Messbereich: 0 - 20 Vol.-%

4.2.1.4 Gerätetyp eignungsgeprüft: ja

4.2.1.5 Messplatzaufbau: O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, CO, NO<sub>X</sub>

Entnahmesonde: beheizt durch Abgas Staubfilter: beheizt durch Abgas

Probengasleitung vor Gasaufbereitung: beheizt auf °C 180
Probengasleitung vor Gasaufbereitung: Länge in m: 15

Probengasleitung nach Gasaufbereitung: unbeheizt

Probengasleitung nach Gasaufbereitung: Länge in m: 5

Werkstoff der gasführenden Teile: Edelstahl, PTFE
Messgasaufbereitung: Quarzwattefilter

Messgaskühler /-trockner

Messgaskühler, Fabrikat / Typ: M & C / PSS 5

Temperatur, geregelt auf Taupunkttempe-

ratur: 3 °C ± 1 K

Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr. 936/212555527/C

Seite 19 von 36

#### Überprüfung der Gerätekennlinie mit Prüfgasen

Nullgas:  $N_2$  $N_2$ Prüfgas: O2, Außenluft CO<sub>2</sub> in N<sub>2</sub> Konzentration: in Vol.-% 20,94 15,03 Unsicherheit: in % 2 Flaschen ID-Nummer: 17062 Hersteller: Praxair Herstelldatum: 13.01.2022 Stabilitätsgarantie in Monaten: 36 rückführbar zertifiziert: Überprüfung des Zertifikates durch: Eigenlabor 01.02.2022 am:

Prüfgas und Nullgas durch das gesamte Probenahmesystem incl. Sonde und Messgasaufbereitung aufgegeben:

ja ja

#### 4.2.1.7 90%-Einstellzeit des ges. Messaufbaus

Ermittelt durch Aufgabe von Prüfgas in die Entnahmesonde:

in 55 s

#### 4.2.1.8 Registrierung der Messwerte

mit einer Messwerterfassungsanlage (Rechner), Fabrikat / Typ:

Yokogawa / MV 1012

Erfassungsprogramm (Software): Yokogawa / Excel

#### 4.2.1.9 Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

Dichtheitsprüfung, Prüfung von Null- und Referenzpunkt vor und

nach der Messung über das gesamte System, Rechnerische Berücksichtigung der Null- und

Referenzpunktdrift (Drift < 5%)





Seite 20 von 36

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O2, Berichts-Nr.: 936/212555527/C

4.3 Diskontinuierliche Messverfahren4.3.1 Gas- und dampfförmige Emissionen

4.3.1.1 Messobjekt: Formaldehyd

4.3.1.2 Messverfahren: Messen niederer Aldehyde insbesondere

Acrolein nach dem 2-HMP-Verfahren, GC-

Methode gemäß

VDI 3862, Blatt 5, Juni 2008

Analyseverfahren: Gaschromatograph mit MS-Detektor

4.3.1.3 Messplatzaufbau

Entnahmesonde: Edelstahl, beheizt durch Abgas (20 °C > Tau-

punkt)

Entnahmerohr: Edelstahl, beheizt durch Abgas

(20 °C > Taupunkt)

Maximale Eintauchtiefe in m: 0,95

Partikelfilter: Quarzwatte (Heraeus, 8 µm) in Edelstahl-

sonde

-beheizt durch Abgas (20 °C > Taupunkt)

Probegasleitung: Teflon, ca. 15 m, beheizt auf 180 °C

Adsorptionseinrichtung: Sorptionsröhrchen (zweifach)

Fa. SKC Inc, Pennsylvania 15330

Sorptionsmittel: XAD-2 plus 2-Hydroxymethylpiperidin

(2-HMP), 150/150 mg

Gasvolumenmessgerät: Gasuhr (Bauart: trocken)

Abstand Sonde / Abscheideelement in m: 15 Standzeit der Proben in Tagen: 6

Transport und Lagerung: dicht verschlossen und gekühlt

4.3.1.4 Analytische Bestimmung: Elution mit 2 ml Toluol (30 min. Ultraschall)

Analysengeräte: Agilent GC 6890N mit MSD 5975

Säule: HP-5MS, 30 m Länge, 0,25 mm ID, 0,25  $\mu m$ 

Filmdicke (Fa. Agilent)

Mobile Phase: Helium premium X50S

Vordruck / Durchfluss / Injektionsvolumen: 2,97 psi / 34 ml/min / 0,2 µl

Detektor: MSD 5975 im SIM-Modus; m/z = 97, 69, 126

Standards: Formaldehyd (0,4 – 300 µg/Probe) mit

2-HMP umgesetzt; kommerzielles Formalde-

hyd-Derivat (0,4 - 320 μg/Probe)

4.3.1.5 Verfahrenskenngrößen

Einfluss von Begleitstoffen: keine (2-HMP im Überschuss vorhanden)

Nachweisgrenze: 5 µg/Probe

Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und  $O_2$ , Berichts-Nr. 936/212555527/C

Seite 21 von 36

#### 4.3.1.6 Maßnahmen zur Qualitätssicherung

Dichtheitsbestimmung der Probenahmeeinrichtung

Im Rahmen der Verfahrensvalidierung wurde nachgewiesen, dass durch eine Reihenschaltung von zwei Adsorptionsröhrchen ein Abscheidegrad von > 95 % auf dem ersten Adsorptionsröhrchen sichergestellt ist.

Dieses Qualitätskriterium wurde bei den Messungen an dem Motor 3 nicht eingehalten. Die auf dem 2. Röhrchen gefundene Konzentration entspricht mit 38 % der gesamten Konzentration. Daher wurde abgeschätzt, dass 38 % Formaldehyd nicht abgeschieden wurde. Aus diesem Grund wurde die Messunsicherheit um den Massenkonzentrationswert des nachgeschalteten Adsorptionsröhrchens inklusive der erweiterten Messunsicherheit erhöht. Dieser Wert entspricht einem maximalen erneuten Durchschlag der Komponente.

Die Ursache für die schlechte Absorption ist wahrscheinlich in einer zu starken Beheizung des ersten Röhrchens zu sehen, die den Absorptionsgrad deutlich verschlechtert. Da das zweite Röhrchen nicht mehr beheizt war, ist die Annahme, dass auch auf dem 2. Röhrchen nur 61,8 % abgeschieden wurden, als konservative Abschätzung anzusehen, so dass die Summe aus Messwert und Unsicherheit eine Abschätzung des Maximalwerts darstellt.

Bestimmung des Gesamtleerwerts der Probenahmeeinrichtung

#### Feldblindwert

Zeitpunkt der Probenahme: 16:10 Uhr

Bestandteile: Sorptionsröhrchen

Angaben zu Masse, Konzentration sowie siehe Anhang, Tabelle: Bestimmung der

Ergebnisvergleich: Emissionen an Formaldehyd

4.3.2 Partikelförmige Emissionen:

4.3.2.1 Messobjekt: Gesamtstaub

**4.3.2.2 Messverfahren:** Ermittlung der Staubmassenkonzentration

bei geringen Staubgehalten; manuelles gravi-

metrisches Verfahren gemäß

DIN EN 13284, Teil 1, Februar 2018

Analyseverfahren: gravimetrische Bestimmung

4.3.2.3 Messplatzaufbau

Filtergerät: Planfilterkopfgerät

Anordnung: Instack, beheizt durch Abgas

Material: Titan

Wirkdurchmesser in mm: 13 bzw. 14

Abscheidemedium (Planfilter): Quarzfaser Whatman, 1851

Filterdurchmesser: 50 mm

Transport und Lagerung: in Rundbehältern aus Polystyrol





Seite 22 von 36

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/212555527/C

#### 4.3.2.4 Behandlung des Abscheidemediums

Trocknungstemperatur / -zeit

vor der Beaufschlagung: 300 °C / mind. 1 h nach der Beaufschlagung: 160 °C / mind. 1 h nach jeder Messreihe

Rückgewinnung von Ablagerungen

vor dem Filter:

(mindestens einmal pro Tag)

Behandlung der Spüllösung: Eindampfen, Trocknen

Konditionierung im Wägeraum (vor / nach): 24 h / 24 h (klimatisierter Wägeraum)

Waage / Hersteller: XPE 205 / Mettler Toledo / 0 - 220 g

4.3.2.5 Aufbereitung und Auswertung der

Messfilter und Absorptionslösungen: nicht zutreffend

4.3.2.6 Verfahrenskenngrößen: siehe 6.3

Maßnahmen zur Qualitätssicherung 4.3.2.7

> Maßnahmen zur Qualitätssicherung: jährliche Wartung Waage (Hersteller), vor je-

der Serie Überprüfung mit zertifizierten Mas-

senstücken, Dichtheitsprüfung,

Einhaltung der isokinetischen Bedingungen

Laborversuche haben bei einer Nachwägung von Leerfiltern, bei einer Trocknung bei 380 °C im Mittel einen Minderbefund von 0,25 mg ergeben. Die Messunsicherheit

wurde deshalb um 50 % erhöht.

Feldblindwert

Zeitpunkt der Probenahme: 11:50 Uhr

Filter, Filterkopfspüllösung Bestandteile:

Angaben zu Masse, Konzentration sowie

Ergebnisvergleich:

siehe Anhang A2, Tabelle: Bestimmung der

Emissionen an Staub

Bestimmungsgrenze:  $0,3 \text{ mg} = 0,3 \text{ mg/m}^3$ 

bei 1 m³ Probengasvolumen

4.3.3 Besondere hochtoxische Abgas-

inhaltsstoffe:

nicht zutreffend

4.3.4 Geruchsemissionen: nicht zutreffend

Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr. 936/212555527/C

Seite 23 von 36

#### 5 Betriebszustand der Anlage während der Messungen

#### 5.1 Anlage

Betriebsweise: Beide Verbrennungsmotoren wurden mit Voll-

last (am Tag der Messung vorgefundenen maximalen Anlagenleistung) betrieben.

Durchsatz / Leistung: Die Leistung wurde mittels Brennstoffver-

brauch ermittelt (Dokumentation des Speicherstands vor und nach der Messung) und über den unteren Heizwert umgerechnet.

Einsatzstoffe / Brennstoffe: Diesel

Produkte: Strom und Wärme

charakteristische Betriebsgrößen: Zustand und Alter des Katalysators

Laufzeit der Verbrennungsmotoren. Die nachstehende Tabelle umfasst weitere Daten zu

den Betriebsgrößen.

Verbrennungsmotor-Nr.:	1	2	3
Betriebsstunden:	198,8	277,6	190,4
elektrische Leistung MW:	1,08	1,08	1,08
Abgastemperatur vor Kat.:	480	540	480

Abweichungen von genehmigter bzw. be-

stimmungsgemäßer Betriebsweise: nicht festgestellt

besondere Vorkommnisse: keine

### 5.2 Abgasreinigungsanlagen

Betriebsdaten: Temperatur vor Kat.

Betriebstemperaturen: Siehe Tabelle in Kapitel 5.1

emissionsbeeinflussende Parameter: Alter und Zustand des Katalysators

Besonderheiten der Abgasreinigung: Ausführung ohne Anbauten / Schnellwechsel-

gehäuse

Abweichungen von bestimmungs-

gemäßer Betriebsweise: nicht festgestellt

besondere Vorkommnisse: keine



Seite 24 von 36

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O2, Berichts-Nr.: 936/212555527/C

#### 6 Zusammenstellung der Messergebnisse und Diskussion

#### 6.1 Bewertung der Betriebsbedingungen während der Messungen

Während der Messungen wurde die Anlage im bestimmungsgemäßen Betrieb bei einer Leistung von 100 % betrieben (siehe Abschnitt 6.2).

Die Emissionsmessungen erfolgten als Netzmessung (siehe Abschnitt 3.3.1) auf einer Ebene. Da nur eine Messöffnung vorhanden ist wurde die Anzahl der Messpunkte von 4 auf 8 erhöht und auf eine Achse gelegt. Aufgrund der langen Einlaufstrecke kann jedoch von einer sehr guten Durchmischung der Abgase ausgegangen werden. Die Strömungsverteilung erwies sich als gleichmäßig.

Der Betreiber wurde auf die Erfüllung der Anforderungen an Messöffnungen nach DIN EN 15259 hingewiesen.

Die Betriebsbedingungen während der Messungen entsprachen dem Zustand der höchsten Emissionen.

### 6.2 Messergebnisse

#### Betriebs- und Abgasbedingungen und Ergebnisse der Schadstoffuntersuchungen

#### Motor 1

Brennstoff	2.73		Heizöl EL			
Datum		2022	31.03.	31.03.	31.03.	
Manageritanism		von	12:13	12:52	13:25	
IVIES S ZEIU AUTTI	Messzeitraum		12:43	13:22	13:55	
Betriebszustand		Last	Volllast 1)			
Det leb 32d stalld		Stufe				
Durchsatz		kg/h	250	250	250	
Feuerungswärmeleistung		MW	3,0	3,0	3,0	
Luftdruck		hPa	974	974	974	
Abgastemperatur		°C	342	361	363	
O <sub>2</sub> -Konzentration, trocken		Vol%	12,57	12,55	12,53	
O <sub>2</sub> -Bezugswert		Vol%	5	5	5	
CO <sub>2</sub> -Konzentration, trocken		Vol%	8,0	8,0	8,1	
Abgasfeuchte (f)		m³/m³	0,054	0,054	0,054	
Abgasvolumenstrom (n,tr)		m³/h	6.960	6.960	6.960	
Staub-Konzentration	(n, tr)	mg/m³	20,0	19,8	20,3	
Staub-Konzentration	(n,tr,O <sub>2</sub> ) 2)	mg/m³	38,0	37,6	38,3	
Erw. Messunsicherheit U <sub>0,95</sub>		mg/m³	5,4	5,3	5,4	
Staub-Grenzwert 2)		mg/m³	50			
Staub-Massenstrom		kg/h	0,140	0,138	0,141	

n,tr wasserdampffreies Abgas, bezogen auf 273 K und 101,3 kPa

vorgefundene maximale Anlagenleistung

bezogen auf 5 Vol.-% Sauerstoffgehalt

# TÜV Rheinland Energy GmbH Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr. 936/212555527/C

Seite 25 von 36

#### Motor 2

Brennstoff				Heizöl EL	
Datum		2022	31.03.	31.03.	31.03.
Messzeitraum		von	14:19	14:51	15:24
		bis	14:49	15:21	15:54
Betriebszustand		Last	Volllast 1)		
		Stufe			
Durchsatz		kg/h	250	250	250
Feuerungswärmeleistung		MW	3,0 3,0 3,		3,0
Luftdruck		hPa	974	974	974
Abgastemperatur		°C	363	371	372
O <sub>2</sub> -Konzentration, trocken		Vol%	12,66	12,63	12,64
O <sub>2</sub> -Bezugswert	Bezugswert		5	5	5
CO <sub>2</sub> -Konzentration, trocken	onzentration, trocken		7,9	7,9	7,9
Abgasfeuchte (f)		m³/m³	0,062	0,062	0,062
Abgas volumens trom (n,tr)		m³/h	8.320	8.320	8.320
Staub-Konzentration	(n, tr)	mg/m³	25,6	24,5	22,4
Staub-Konzentration	(n,tr,O <sub>2</sub> ) 2)	mg/m³	49,2	46,9	42,8
Erw. Messunsicherheit U <sub>0,95</sub>		mg/m³	7,0	6,7	6,1
Staub-Grenzwert	2)	mg/m³	50		
Staub-Massenstrom	•	kg/h	0,214	0,204	0,186

n,tr wasserdampffreies Abgas, bezogen auf 273 K und 101,3 kPa

vorgefundene maximale Anlagenleistung

<sup>2)</sup> bezogen auf 5 Vol.-% Sauerstoffgehalt



Seite 26 von 36

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/212555527/C

### Motor 3

Brennstoff			Heizöl EL			
Datum		2022	31.03.	31.03.	31.03.	
Messzeitraum		von	16:24	17:00	17:32	
iviesszeitraum		bis	16:54	17:30	18:02	
Betriebszustand		Last	Volllast 1)			
		Stufe				
Durchsatz		kg/h	250	250	250	
Feuerungswärmeleistung		MW	3,0	3,0	3,0	
Luftdruck		hPa	974	974	974	
Abgastemperatur		°C	360	363	362	
O <sub>2</sub> -Konzentration, trocken		Vol%	12,58	12,56	12,56	
O <sub>2</sub> -Bezugswert		Vol%	5	5	5	
CO <sub>2</sub> -Konzentration, trocken		Vol%	8,0	8,0	8,0	
Abgasfeuchte (f)		m³/m³	0,055	0,055	0,055	
Abgasvolumenstrom (n,tr)		m³/h	8.260	8.260	8.260	
Staub-Konzentration	(n, tr)	mg/m³	32,3	26,8	26,7	
Staub-Konzentration	(n,tr,O <sub>2</sub> ) 2)	mg/m³	61,4	50,9	50,7	
Erw. Messunsicherheit U <sub>0,95</sub>	100	mg/m³	8,7	7,2	7,2	
Staub-Grenzwert	2)	mg/m³	50		100	
Staub-Massenstrom		kg/h	0,267	0,222	0,221	
HCHO-Konzentration	(n, tr)	mg/m³	2,5	2,8	2,2	
HCHO-Konzentration	(n,tr,O <sub>2</sub> ) 2)	mg/m³	4,8	5,4	4,2	
Erw. Messunsicherheit U <sub>0,95</sub>		mg/m³	2,67	2,77	2,57	
HCHO-Grenzwert	2)	mg/m³	60			
HCHO-Massenstrom		kg/h	0,021	0,024	0,019	

n,tr wasserdampffreies Abgas, bezogen auf 273 K und 101,3 kPa

Die Einzelergebnisse und Messprotokolle befinden sich im Anhang.

<sup>1)</sup> vorgefundene maximale Anlagenleistung

bezogen auf 5 Vol.-% Sauerstoffgehalt

Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Samstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr. 936/212555527/C

Seite 27 von 36

#### 6.3 Messunsicherheiten

#### Gesamtstaub:

Laborversuche haben bei einer Nachwägung von Leerfiltern, bei einer Trocknung bei 380 °C im Mittel einen Minderbefund von 0,25 mg ergeben. Die Messunsicherheit wurde deshalb um 50 % erhöht.

#### Formaldehyd:

Der Absorptionswirkungsgrad für die Komponente Formaldehyd an dem Motor 3 entspricht 61,8 %. Aus diesem Grund wurde die Messunsicherheit um den Massenkonzentrationswert des nachgeschalteten Adsorptionsröhrchen inklusive der erweiterten Messunsicherheit erhöht. Dieser Wert entspricht einem maximalen erneuten Durchschlag der Komponente.

Bestimmungsmethoden alle Komponenten:

rechnerischer Ansatz

#### 6.4 Plausibilitätsprüfung

Die Anlagenauslastung ist anhand des Brennstoffverbrauchs von ca. 250 l/h und der elektrischen Leistung von 1,08 MW nachvollziehbar.

Die Einzelergebnisse und Messprotokolle befinden sich im Anhang.

Unter Berücksichtigung der Messgenauigkeit der angewandten Messverfahren und der vorgefundenen Betriebsweise der Anlage sind die Ergebnisse plausibel.

Die Messergebnisse entsprechen den Ergebnissen der Vormessungen und entsprechen den Ergebnissen an vergleichbaren Anlagen.

Die Messergebnisse korrelieren mit den angegebenen Betriebszuständen.

Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die untersuchte Anlage im beschriebenen Zustand.

Abteilung Immissionsschutz / Luftreinhaltung (936)



Köln, 16.05.2022 936/212555527/C

### 7 Anhang

A1: Abgasrandbedingungen

A2: Auswertung der Schadstoffmessungen

A3: Grafische Darstellung des zeitlichen Verlaufs kontinuierlich gemessener Komponenten

A4: Abkürzungen



Seite 28 von 36

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/212555527/C

# Anhang A1: Abgasrandbedingungen

Berechnung des Hauptvolumenstroms im Kanal:			
irma Buchmann GmbH		GmbH	
Anlage	Motor 1		
Messstelle	Kamin / Riengas		
Messtag		31.03.2022	
Messung	Nr.	1	
Betriebszustand der Anlage		Volllast	
Messbeginn	Uhr	12:00	
Mittlere Abgastemperatur	°C	338	
desgleichen absolut	K	611	
Luftdruck	hPa	974	
statische Druckdifferenz	Δ hPa	-0,68	
absoluter Druck	hPa	973	
Sauerstoffkonzentration	Vol%	12,5	
Bezugs-Sauerstoffkonzentration	Vol%	5	
Kohlendioxidkonzentration	Vol%	6,1	
Abgasfeuchte (f <sub>f</sub> ) *	m³/m³	0,054	
Wassergehalt bez. auf trockenes Abgas	g/m³	45,0	
Dichte (n,f)	kg/m³	1,295	
Dichte Kanalzustand (t,p,f)	kg/m³	0,556	
Mittlerer Wurzelw ert d. dyn. Druck	√Pa	3,80	
mittlere Gasgeschw indigkeit	m/s	6,1	
Kanalquerschnitt	m²	0,785	
Hauptvolumenstrom (t,p,f)	m³/s	4,8	
desgleichen stündlich (t,p,f)	m³/h	17.100	
desgleichen (n,f)	m³/h	7.360	
desgleichen (n,tr)	m³/h	6.960	
desgleichen bei 5 Vol% Sauerstoff	m³/h	3.700	

<sup>\*</sup> entspr. Auffang-Wirkungsgrad korrigiert // Faktor Volumenstrommessung = 0,840

t,p,f = Betriebszustand

n,f = bezogen auf Normzustand (273 K, 1013 hPa) feuchtes Abgas

n,tr = bezogen auf Normzustand (273 K, 1013 hPa) trockenes Abgas

Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und  $O_2$ , Berichts-Nr. 936/212555527/C

Firma Buch		uchmann GmbH	
Anlage	Motor 2		
Messstelle	Kamin / Riengas		
Messtag		31.03.202	
Messung	Nr.	1	
Betriebszustand der Anlage		Volllast	
Messbeginn	Uhr	14:10	
Mittlere Abgastemperatur	°C	352	
desgleichen absolut	K	625	
Luftdruck	hPa	974	
statische Druckdifferenz	Δ hPa	-0,83	
absoluter Druck	hPa	973	
Sauerstoffkonzentration	Vol%	12,7	
Bezugs-Sauerstoffkonzentration	Vol%	5	
Kohlendioxidkonzentration	Vol%	6,0	
Abgasfeuchte (f <sub>f</sub> ) *	m³/m³	0,062	
Wassergehalt bez. auf trockenes Abgas	g/m³	52,9	
Dichte (n,f)	kg/m³	1,290	
Dichte Kanalzustand (t,p,f)	kg/m³	0,541	
Mittlerer Wurzelw ert d. dyn. Druck	√Pa	4,63	
mittlere Gasgeschw indigkeit	m/s	7,5	
Kanalquerschnitt	m²	0,785	
Hauptvolumenstrom (t,p,f)	m³/s	5,9	
desgleichen stündlich (t,p,f)	m³/h	21.200	
desgleichen (n,f)	m³/h	8.880	
desgleichen (n,tr)	m³/h	8.320	
desgleichen bei 5 Vol% Sauerstoff	m³/h	4.320	

<sup>\*</sup> entspr. Auffang-Wirkungsgrad korrigiert // Faktor Volumenstrommessung = 0,840 t,p,f = Betriebszustand

Seite 29 von 36

n,f = bezogen auf Normzustand (273 K, 1013 hPa) feuchtes Abgas

n,tr = bezogen auf Normzustand (273 K, 1013 hPa) trockenes Abgas



Seite 30 von 36

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/212555527/C

Berechnung des Hauptvolumenstroms im Kanal:			
Firma	Buchman	n GmbH	
Anlage	Motor 3		
Messstelle	Kamin / Riengas		
Messtag		31.03.2022	
Messung	Nr.	1	
Betriebszustand der Anlage		Volllast	
Messbeginn	Uhr	16:10	
Mittlere Abgastemperatur	°C	360	
desgleichen absolut	K	633	
Luftdruck	hPa	974	
statische Druckdifferenz	∆ hPa	-0,81	
absoluter Druck	hPa	973	
Sauerstoffkonzentration	Vol%	12,6	
Bezugs-Sauerstoffkonzentration	Vol%	5	
Kohlendioxidkonzentration	Vol%	6,1	
Abgasfeuchte (f <sub>f</sub> ) *	m³/m³	0,055	
Wassergehalt bez. auf trockenes Abgas	g/m³	45,9	
Dichte (n,f)	kg/m³	1,294	
Dichte Kanalzustand (t.p.f)	kg/m³	0.536	
Mittlerer Wurzelw ert d. dyn. Druck	√Pa	4,60	
mittlere Gasgeschw indigkeit	m/s	7,5	
Kanalquerschnitt	m²	0,785	
Hauptvolumenstrom (t,p,f)	m³/s	5,9	
desgleichen stündlich (t,p,f)	m³/h	21.100	
desgleichen (n,f)	m³/h	8.740	
desgleichen (n,tr)	m³/h	8.260	
desgleichen bei 5 Vol% Sauerstoff	m³/h	4.340	

<sup>\*</sup> entspr. Auffang-Wirkungsgrad korrigiert // Faktor Volumenstrommessung = 0,840 t,p,f = Betriebszustand

n,f = bezogen auf Normzustand (273 K, 1013 hPa) feuchtes Abgas

n,tr = bezogen auf Normzustand (273 K, 1013 hPa) trockenes Abgas

Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr. 936/212555527/C

Seite 31 von 36

# Anhang A2: Auswertung der Schadstoffmessungen

Tabelle Anhang: Auswertung der Staubemissionsmessungen

Tabelle Anhang: Auswertung der Staube			LU.	
Firma Anlage	_	Buchmann Gm	DH	
Aniage Messstelle	Motor 1 Kamin / Riengas			
	_			
Messtag		31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022
Messung	Nr.	1	2	3
Volumenstrom-Messung	Nr.	1	1	1
Lastzustand		Volllast	Volllast	Volllast
Messbeginn	Uhr	12:13	12:52	13:25
Messende	Uhr	12:43	13:22	13:55
HAUPTVOLUMENSTROM				
Temperatur (im Mittel)	°C	338	338	338
desgleichen absolut	K	611	611	611
Barometerstand	hPa	974	974	974
statische Druckdifferenz	hPa	-1	-1	-1
absoluter Druck im Kanal	hPa	973	973	973
Sauerstoffkonzentration	Vol%	12,5	12,5	12,5
Bezugs-Sauerstoffkonzentration	Vol%	5	5	5
Kohlendioxidkonzentration	Vol%	6,1	6,1	6,1
Feuchte (n,f)	m³/m³	0,054	0,054	0,054
Wassergehalt bez. auf trockenes Abgas	g/m³	45,0	45,0	45,0
Dichte (n,f)	kg/m³	1,295	1,295	1,295
Dichte (t,p,f)	kg/m³	0,556	0,556	0,556
Mittlerer Wurzelwert d. dyn. Drucks	√Pa	3,8	3,8	3,8
Mittlere Gasgeschwindigkeit	m/s	6,1	6,1	6,1
Kanalquerschnitt	m²	0.79	0,79	0.79
Hauptvolumenstrom (t,p,f)	m³/s	4,8	4,8	4,8
desgleichen stündlich (t,p,f)	m³/h	17.100	17.100	17.100
bz. auf Normzustand fe.(n,f)	m³/h	7.360	7.360	7.360
bz. auf Normzustand tr.(n,tr)	m³/h	6.960	6.960	6.960
ABGESAUGTES TEILGASVOLUMEN				
Dauer der Absaugung	h:min	00:30	00:30	00:30
Temperatur an der Gasuhr	°C	11,5	13.7	15.8
statischer Druck an der Gasuhr	hPa	0	0	0
Sondendurchmesser	mm	14	14	14
Teilgasvolumen (t.p.tr)	m³	0.778	0,77	0,76
Korrekturfaktor der Gasuhr		1,014	1,014	1,014
bz auf Normzustand tr.(n,tr)	m³	0.728	0,715	0,700
Isokinetisches Verhältnis	%	107	105	103
MASSENKONZENTRATION- UND STROM				
Staubmasse, Filter	T	14.0	13.6	13.7
	mg	0.58	0.56	0.56
Staubmasse vor Filter	mg			
Staubmasse, gesamt	mg	14,60	14,2	14,2
Gesamtleerprobe, Feldblindwert	mg			0,10
bezogen auf das Teilgasvolumen (Norm, tr) Blindwert in Relation zum Grenzwert	mg/m³ %		-100	< 0,57 < 1.1
	%	-,,	.,.	
Blindwert in Relation zum Messwert				
Sauerstoffgehalt im Abgas	Vol%	12,57	12,55	12,53
Massenstrom	kg/h	0,140	0,138	0,141
Staubkonzentration (n,f)	mg/m³	19,01	18,82	19,20
Staubkonzentration (n,tr)	mg/m³	20,1	19,9	20,3
Staubkonzentration (n,tr), bei 5 Vol% O2	mg/m³	38,1	37,6	38,4

t,p,f = Betriebszustand

n,f = bezogen auf Normzustand (273 K, 1013 hPa) feuchtes Abgas

n,tr = bezogen auf Normzustand (273 K, 1013 hPa) trockenes Abgas

t,p,tr = Gasuhrzustand nach Abgastrocknung



Seite 32 von 36

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/212555527/C

#### Tabelle Anhang: Auswertung der Staubemissionsmessungen

Firma		Buchmann Gm	bH	
Anlage		Motor 2		
Messstelle		Kamin / Rienga	ıs	
Messtag		31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022
Messung	Nr.	1	2	3
Volumenstrom-Messung	Nr.	1	1	1
Lastzustand		Volllast	Volllast	Volllast
Messbeginn	Uhr	14:19	14:51	15:24
Messende	Uhr	14:49	15:21	15:54
HAUPTVOLUMENSTROM				
Temperatur (im Mittel)	°C	352	352	352
desgleichen absolut	K	625	625	625
Barometerstand	hPa	974	974	974
statische Druckdifferenz	hPa	-1	-1	-1
absoluter Druck im Kanal	hPa	973	973	973
Sauerstoffkonzentration	Vol%	12,7	12,7	12,7
Bezugs-Sauerstoffkonzentration	Vol%	5	5	5
Kohlendioxidkonzentration	Vol%	6,0	6,0	6,0
Feuchte (n,f)	m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	0,062	0,062	0,062
Wassergehalt bez. auf trockenes Abgas	g/m³	52,9	52,9	52,9
Dichte (n,f)	kg/m³	1,290	1,290	1,290
Dichte (t,p,f)	kg/m³	0,541	0,541	0,541
Mittlerer Wurzelwert d. dyn. Drucks	√Pa	4,6	4,6	4,6
Mittlere Gasgeschwindigkeit	m/s	7,5	7,5	7,5
Kanalquerschnitt	m²	0,79	0,79	0,79
Hauptvolumenstrom (t,p,f)	m³/s	5,9	5,9	5,9
desgleichen stündlich (t,p,f)	m³/h	21.200	21.200	21.200
oz. auf Normzustand fe.(n,f)	m³/h	8.880	8.880	8.880
bz. auf Normzustand tr.(n,tr)	m³/h	8.320	8.320	8.320
ABGESAUGTES TEILGASVOLUMEN				
Dauer der Absaugung	h:min	00:30	00:30	00:30
Temperatur an der Gasuhr	°C	15	15	15
statischer Druck an der Gasuhr	hPa	0	0	0
Sondendurchmesser	mm	13	13	13
Teilgasvolumen (t,p,tr)	m³	0,795	0,815	0,78
Korrekturfaktor der Gasuhr		1,014	1,014	1,014
bz. auf Normzustand tr.(n,tr)	m³	0,735	0,753	0,721
sokinetisches Verhältnis	%	104	107	103
MASSENKONZENTRATION- UND STROM				
Staubmasse, Filter	mg	18,2	17,9	15,6
Staubmasse vor Filter	mg	0,63	0,62	0,54
Staubmasse, gesamt	mg	18,87	18,5	16,2
Gesamtleerprobe, Feldblindwert	mg	< 0,40	< 0,40	< 0,40
bezogen auf das Teilgasvolumen (Norm, tr)	mg/m³	< 0,54	< 0,53	< 0,55
Blindwert in Relation zum Grenzwert	%	< 1,1	< 1,1	< 1,1
Blindwert in Relation zum Messwert	%	< 2	< 2	< 2
Sauerstoffgehalt im Abgas	Vol%	12,66	12,63	12,64
Massenstrom	kg/h	0,214	0,204	0,186
Staubkonzentration (n,f)	mg/m³		23,06	20,99
Staubkonzentration (n,tr)	mg/m³	25,7	24,6	22,4
Staubkonzentration (n,tr), bei 5 Vol% O2	mg/m³	49,3	47,0	42,9

t,p,f = Betriebszustand

n,f = bezogen auf Normzustand (273 K, 1013 hPa) feuchtes Abgas

n,tr = bezogen auf Normzustand (273 K, 1013 hPa) trockenes Abgas

t,p,tr = Gasuhrzustand nach Abgastrocknung

<sup>1033597</sup>\_2022\_936\_21255527C.docx

Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr. 936/212555527/C

Seite 33 von 36

### Tabelle Anhang: Auswertung der Staubemissionsmessungen

Firma		Buchmann Gml	ьН	
Anlage		Motor 3		
Messstelle		Kamin / Rienga	s	
Messtag		31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022
Messung	Nr.	1	2	3
Volumenstrom-Messung	Nr.	1	1	1
Lastzustand		Volllast	Volllast	Volllast
Messbeginn	Uhr	16:24	17:00	17:32
Messende	Uhr	16:54	17:30	18:02
HAUPTVOLUMENSTROM				
Temperatur (im Mittel)	°C	360	360	360
desgleichen absolut	к	633	633	633
Barometerstand	hPa	974	974	974
statische Druckdifferenz	hPa	-1	-1	-1
absoluter Druck im Kanal	hPa	973	973	973
Sauerstoffkonzentration	Vol%	12.6	12.6	12.6
Bezugs-Sauerstoffkonzentration	Vol%	5	5	5
Kohlendioxidkonzentration	Vol%	6,1	6,1	6,1
Feuchte (n,f)	m³/m³	0.055	0.055	0.055
Wassergehalt bez. auf trockenes Abgas	g/m³	45,9	45.9	45.9
Dichte (n,f)	kg/m³	1,294	1,294	1,294
Dichte (t,p,f)	kg/m³	0,536	0,536	0,536
Mittlerer Wurzelwert d. dyn. Drucks	√Pa	4,6	4,6	4,6
Mittlere Gasgeschwindigkeit	m/s	7,5	7,5	7,5
Kanalquerschnitt	m²	0,79	0,79	0,79
Hauptvolumenstrom (t,p,f)	m³/s	5,9	5,9	5,9
desgleichen stündlich (t,p,f)	m³/h	21.100	21.100	21.100
bz. auf Normzustand fe.(n,f)	m³/h	8.740	8.740	8.740
bz. auf Normzustand tr.(n,tr)	m³/h	8.260	8.260	8.260
ABGESAUGTES TEILGASVOLUMEN				
Dauer der Absaugung	h:min	00:30	00:30	00:30
Temperatur an der Gasuhr	°C	15	15	15
statischer Druck an der Gasuhr	hPa	0	0	0
Sondendurchmesser	mm	13	13	13
Teilgasvolumen (t,p,tr)	m³	0.78	0,775	0.782
Korrekturfaktor der Gasuhr	1	1,014	1,014	1,014
bz. auf Normzustand tr.(n,tr)	m³	0,721	0,716	0,723
Isokinetisches Verhältnis	%	103	103	104
MASSENKONZENTRATION- UND STROM				
Staubmasse, Filter	mg	22,3	18,4	18,5
Staubmasse vor Filter	mg	0,98	0,81	0,81
Staubmasse, gesamt	mg	23,32	19,2	19,3
Gesamtleerprobe, Feldblindwert	mg	< 0,40	< 0,40	< 0,40
bezogen auf das Teilgasvolumen (Norm, tr)	mg/m³	< 0,56	< 0,56	< 0,55
Blindwert in Relation zum Grenzwert	%	< 1,1	< 1,1	< 1,1
Blindwert in Relation zum Messwert	%	< 2	< 2	< 2
Sauerstoffgehalt im Abgas	Vol%	12,58	12,56	12,56
Massenstrom	kg/h	0,267	0,222	0,221
Staubkonzentration (n,f)	mg/m³	30,54	25,44	25,34
Staubkonzentration (n,tr)	mg/m³	32,3	26,9	26,8
Staubkonzentration (n,tr), bei 5 Vol% O2	mg/m³	61,5	50,9	50,7

t,p,f = Betriebszustand

n,f = bezogen auf Normzustand (273 K, 1013 hPa) feuchtes Abgas

n,tr = bezogen auf Normzustand (273 K, 1013 hPa) trockenes Abgas

t,p,tr = Gasuhrzustand nach Abgastrocknung



Seite 34 von 36

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/212555527/C

#### Tabelle Anhang: Bestimmung der Emissionen an Formaldehyd

Firma		Buchmann Gml	ьН	
Anlage		Motor 3		
Messstag		31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022
Messung Nr.		1	2	3
Betriebszustand		Volllast	Volllast	Volllast
Messbeginn	Uhr	16:24	17:00	17:32
Messende	Uhr	16:54	17:30	18:02
Abgesaugtes Teilgasvolumen	-80	trockene Gasu	hr	
Dauer der Absaugung	h:min	00:30	00:30	00:30
Stand der Gasuhr am Ende	m³	0,0123	0,0128	0,0128
Stand der Gasuhr am Anfang	m³	0,0000	0,000	0,0000
Abges. Teilgasvolumen (t,p,tr)	m³	0,0123	0,0128	0,0128
Korrekturfaktor der Gasuhr		1,008	1,008	1,008
Mittl. Temperatur an der Gasuhr	°C	11	11,5	11,5
Desgl. in abs. Temperaturgraden	K	284	285	285
Barometerstand	hPa	974	974	974
Stat. Druckdifferenz an der Gasuhr	hPa	0	0	0
Wasserdampfpartialdruck	hPa	13	14	14
Korr. Druck an der Gasuhr	hPa	974	974	974
Abges. Teilgas volumen (n,tr)	m³	0,0115	0,0119	0,0119
Massenkonzentration und -strom		200 20		
gefundene Masse Formaldehyd in der Probe	μg	29	34	27
Masse, Feldblindwert	μg	< 2	< 2	< 2
bezogen auf das Teilgas volumen (ntr)	mg/m³	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Blindwert in Relation zum Grenzwert	%	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Blindwert in Relation zum Messwert	%	< 7,9	< 7,0	< 8,8
Formaldehyd-Massenkonzentration (n,tr)	mg/m³	2,53	2,86	2,27
Hauptvolumenstrom (n,tr)	m³/h	8.260	8.260	8.260
Massenstrom	kg/h	0,0209	0,0236	0,0187
Sauerstoffgehalt im Abgas	Vol%	12,58	12,56	12,56
Bezugssauerstoffgehalt	Vol%	5	5	5
Massenkonzentration (n,tr), 5 Vol% O2)	mg/m³	4,81	5,41	4,30

Die Analyse der beiden Ab-/Adsorptionseinheiten ergab einen Formaldehyd-Anteil von 61,8 % in der 1. bzw. 38,2 % in der 2. Einheit.

t,p,tr = bezogen auf Betriebszustand ohne Feuchteanteil

n,f = bezogen auf Normzustand (273 K, 1013 hPa) feuchtes Abgas

n,tr = bezogen auf Normzustand (273 K, 1013 hPa) trockenes Abgas


Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und  $O_2$ , Berichts-Nr. 936/212555527/C

Seite 35 von 36

# Anhang A3: Grafische Darstellung des zeitlichen Verlaufs kontinuierlich gemessener Komponenten



Nr.	Messung	von	bis	Betrieb
1	M1	12:13	12:43	Volllast Motor 1
2	M2	12:52	13:22	Volllast Motor 1
3	M3	13:25	13:55	Volllast Motor 1
4	M4	14:19	14:49	Volllast Motor 2
5	M5	14:51	15:21	Volllast Motor 2
6	M6	15:24	15:54	Volllast Motor 2
7	M7	16:24	16:54	Volllast Motor 3
8	M8	17:00	17:30	Volllast Motor 3
9	M9	17:32	18:02	Volllast Motor 3



Seite 36 von 36

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 1-3 für den Notstrombetrieb bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler-Sarnstall für die Messobjekte Staub, HCHO (nur Motor 3) und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/212555527/C

# Anhang A4: Abkürzungen

### Abkürzungen

Staub	Gesamtstaub	
нсно	Formaldehyd	
O <sub>2</sub>	Sauerstoff	
CO <sub>2</sub>	Kohlenstoffdioxid	

#### TÜV RHEINLAND ENERGY GMBH



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und  $\rm O_2$ 

TÜV-Bericht Nr.: 936/21256707/C Köln, 10.01.2023

www.umwelt-tuv.de



tre-service@de.tuv.com

# Die TÜV Rheinland Energy GmbH ist mit der Abteilung Immissionsschutz für die Arbeitsgebiete:

- Bestimmung der Emissionen und Immissionen von Luftverunreinigungen und Emissionen von Geruchsstoffen;
- Überprüfung des ordnungsgemäßen Einbaus und der Funktion sowie Kalibrierung kontinuierlich arbeitender Emissionsmessgeräte einschließlich Systemen zur Datenauswertung und Emissionsfernüberwachung;
- Feuerraummessungen;
- Eignungsprüfung von Messeinrichtungen zur kontinuierlichen Überwachung der Emissionen und Immissionen sowie von elektronischen Systemen zur Datenauswertung und Emissionsfernüberwachung
- Bestimmung der Schornsteinhöhen und Immissionsprognosen für Schadstoffe und Geruchsstoffe;
- Bestimmung der Emissionen und Immissionen von Geräuschen und Vibrationen, Bestimmung von Schallleistungspegeln und Durchführung von Schallmessungen an Windenergieanlagen

### nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert.

Die Akkreditierung hat die DAkkS-Registriernummer: D-PL-11120-02-00.

Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung.

TÜV Rheinland Energy GmbH D-51105 Köln, Am Grauen Stein, Tel: 0221 806-5200, Fax: 0221 806-1349





Seite 2 von 28

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/21256707/C

Leerseite



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr. 936/21256707/C

Seite 3 von 28



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O<sub>2</sub>

Name der nach § 29b BlmSchG

bekannt gegebenen Stelle:

TÜV Rheinland Energy GmbH

Befristung der Bekanntgabe:

06.03.2023

Berichtsnummer / Datum:

936/21256707/C

10.01.2023

Betreiber:

Buchmann GmbH Wasgaustraße 5 76855 Annweiler

Standort:

Buchmann GmbH Wasgaustraße 5 76855 Annweiler

Kundennummer:

1033597

Messtermin:

21.10.2022

Berichtsumfang:

insgesamt 28 Seiten Anhang ab Seite 21



Seite 4 von 28

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/21256707/C

Leerseite



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr. 936/21256707/C

Seite 5 von 28

#### Zusammenfassung

Anlage:

Verbrennungsmotoranlage für den Einsatz von Diesel-

brennstoffen im Notstrombetrieb

Quellennummer:

Verbrennungsmotor 2 & 3

Anlagenzustand:

Es wurden je Motor 3 Einzelmessungen bei maximal

möglicher Leistung (Volllast) vorgenommen.

Der angegebene maximale Messwert beschreibt den

höchsten Wert aus allen Messungen.

Mess- komponente y	Einheit	Maximaler Messwert y <sub>max</sub> bezogen auf Bezugswert	Erw. Messunsi- cherheit (U <sub>P</sub> , 0,95)	Ymax - U <sub>0,95</sub>	y <sub>max</sub> + U <sub>0,95</sub>	Grenzwert
		Verb	rennungsmotor 2	2		
Staub	mg/m³	43,3	4,1	39	47	50
O <sub>2</sub> , Bezugswert	Vol%	-	-	-	-	5
		Verb	rennungsmotor 3	3		
Staub	mg/m³	50,4	4,8	46	55	50
O <sub>2</sub> , Bezugswert	Vol%	-	-	-	-	5

Die Emissionswerte beziehen sich auf wasserdampffreies Abgas im Normzustand (273 K, 101,3 kPa) und den oben angegebenen Sauerstoffbezugswert.

Da die Verbrennungsmotoren ausschließlich für den Notbetrieb konzipiert sind, ist der bestimmungsgemäße Zustand der Anlagen bei Volllast. Dieses entspricht einer Auslastung von 100 %.



Seite 6 von 28

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/21256707/C

Leerseite

Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und  ${\rm O_2},~{\rm Berichts\text{-}Nr.~936/21256707/C}$ 

Seite 5 von 28

lnh	altsverzeichnis	Seite
Zu	usammenfassung	5
1 M	lessaufgabe	7
1.1	1 Auftraggeber:	7
1.2	2 Betreiber:	7
1.3	3 Standort:	7
1.4	4 Anlage:	7
1.5	5 Datum der Messung:	7
1.6	6 Anlass der Messung:	7
1.8	8 Messkomponenten und Messgrößen:	7
1.9	9 Ortsbesichtigung vor Messdurchführung:	7
1.1	10 Messplanabstimmung:	7
1.1	11 An der Messung beteiligte Personen:	7
1.1	12 Beteiligung welterer Institute:	7
1.1	13 Fachlich Verantwortliche:	7
2 B	Beschreibung der Anlage / gehandhabte Stoffe	9
2.	1 Bezeichnung der Anlage:	. 9
2.2	2 Beschreibung der Anlage	9
2.3	3 Beschreibung der Emissionsquellen nach Betreiberangaben	10
2.4	4 Angabe der It. Genehmigungsbescheid möglichen Einsatzstoffe:	10
2.	5 Betriebszeiten nach Betreiberangaben	10
2.6	6 Einrichtung zur Erfassung und Minderung der Emissionen	10
3 B	Beschreibung der Probenahmestelle	11
3.	1 Lage des Messquerschnittes	11
3.2	2 Lage der Messpunkte im Messquerschnitt	12
4 N	fless- und Analysenverfahren, Geräte	13
4.	1 Abgasrandbedingungen	13
4.2	2 Automatische Messverfahren	14
4.3	3 Manuelle Messverfahren f ür gas- und dampff örmige Emissionen	15
4.4	4 Messverfahren für partikelförmige Emissionen	15
4.	5 Besondere hochtoxische Abgasinhaltsstoffe	16
4.	6 Geruchsemissionen	16
5 B	Betriebszustand der Anlage während der Messungen	17
5.	1 Anlage	17
5.	2 Abgasreinigungsanlagen	17
6 Z	Zusammenstellung der Messergebnisse und Diskussion	18
6.	<ol> <li>Bewertung der Betriebsbedingungen w\u00e4hrend der Messungen</li> </ol>	18
6.	2 Messergebnisse	18
6.	3 Messunsicherheiten	20
6.	4 Diskussion der Ergebnisse	20
7 0	The soleh files den Anhens	20





Seite 6 von 28

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/21256707/C

Leerseite

Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und  $\mathrm{O}_2$ , Berichts-Nr. 936/21256707/C

Seite 7 von 28

1033597\_2022\_936\_21256707C,docx

1	Messaufgabe	
1.1	Auftraggeber:	Buchmann GmbH Wasgaustraße 5 76855 Annweiler
1.2	Betreiber:	Buchmann GmbH Wasgaustraße 5 76855 Annweiler
	Ansprechpartner:	
	Telefon:	
1.3	Standort:	Buchmann GmbH Wasgaustraße 5 76855 Annweiler
1.4	Anlage:	Verbrennungsmotoranlage gemäß Nr. 1.2.3.2, des Anhangs 1 zur 4. BlmSchV
	Betriebstätten- oder Arbeitsstätten-Nr.:	keine Angaben
	Anlagen-Nr. gemäß Genehmigung:	keine Angaben
1.5	Datum der Messung:	21.10.2022 (Wiederholungsmessung)
	Datum der letzten Messung:	31.03.2022
	Datum der nächsten Messung:	2023
1.6	Anlass der Messung:	Messungen zur Überprüfung der Einhaltung der Emissionsbegrenzungen
	Genehmigungsbehörde:	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
	Genehmigungsbescheid, Az.:	23/5/5.1/2020/0096 GRO vom 20.0.2020
	Grenzwerte:	siehe Zusammenfassung
	Amtliche Messung:	ja
1.8	Messkomponenten und Messgrößen:	Staub und $O_2$ sowie $CO_2$ , Feuchte, Volumenstrom, Druck und Temperatur
1.9	Ortsbesichtigung vor Messdurchführung:	☐ durchgeführt am
		duringarant an
		<ul> <li>nicht durchgeführt, weil die Messstelle aus vorherigen Messungen bereits be- kannt ist</li> </ul>
1.10	Messplanabstimmung:	mit dem Betreiber; die länderspezifische An- meldung wurde am 19.09.2022 an die Fach- behörde versendet
1.11	An der Messung beteiligte Personen:	weiteres fachkundiges Personal:
1.12	Beteiligung weiterer Institute:	keine
1.13	Fachlich Verantwortliche:	Gruppe I Nr. 1 (G, P, Sp) gemäß Anlage 1 zur 41. BlmSchV



Seite 8 von 28

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/21256707/C

Telefon-Nr.: Email-Adresse:

1033597\_2022\_938\_21258707C.docx

Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr. 936/21256707/C

Seite 9 von 28

1033597\_2022\_936\_21256707C.docx

#### 2 Beschreibung der Anlage / gehandhabte Stoffe

2.1 Bezeichnung der Anlage:

Notstromaggregate für den Einsatz von Die-

selkraftstoffen

#### 2.2 Beschreibung der Anlage

Grundlegendes:

Die Firma Buchmann GmbH betreibt am Standort Annweiler-Sarnstall eine Produktionsstätte für Papier. Damit der reibungslose Betrieb gewährleistet werden kann, benötigen die Anlagen für die Papierherstellung eine kontinuierliche Stromversorgung. Diese Stromversorgung wird über das örtliche Stromnetz gewährleistet. Bei gelegentlichen Witterungsereignissen kam es jedoch in der Vergangenheit zu Unterbrechungen der Stromversorgung. Dieses war der Fall bei Unwetterlagen, wobei umstürzende Bäume aus dem Pfälzerwald die Netzleitungen beschädigten.

Damit der Betrieb der Anlagen zur Herstellung von Papier autark der Witterung stattfinden kann, wurden 3 Verbrennungsmotoren installiert, welche im Inselbetrieb den Ausfall der örtlichen Stromversorgung kompensieren sollen.

Anlagen:

Die 3 Verbrennungsmotoren stehen parallel zueinander im Aufstellraum. Einzelheiten zu den Motoren sind aus der Tabelle unten zu entnehmen.


Verbrennungsluftversorgung:

Die Verbrennungsluftversorgung wird über den Aufstellraum bezogen. Damit eine permanente Verbrennungsluft gewährleistet werden kann, wird diese über einen Zuluftkanal (∅ 800 mm) sichergestellt. Weitere Informationen zum Zuluftkanal sind aus der Tabelle unten zu entnehmen.

Abgasanlage:

Die Abgasanlage besteht aus einem waagegerechten Teil (Verbindungsstück sowie Sammelstück) und einem senkrechten Teil (Schornstein). Die Emissionen der einzelnen Verbrennungsmotoren werden über die jeweiligen Verbindungsstücke in ein Sammelstück geleitet. Das Sammelstück mündet in den Schornstein, welcher sich außerhalb des Aufstellraumes befindet.

Anzahl der Einzelanlagen:	3
Motorbauart:	Mehrzylindriger Hubkolbenmotor
Hersteller:	MWM
Тур:	
FabrNr.:	
Baujahr:	nicht bekannt, Aufstellung am Standort 2020
Brennstoff:	Dieselkraftstoff
Heizwert Hu:	
Elektrische Leistung in kW:	
Feuerungswärmeleistung in MW:	
Katalysator	
Bauart:	Oxidationskatalysator (Magergasmotor)
Hersteller:	Aprovis Energy Systems GmbH
Тур:	
Volumen:	
Zellenzahl:	
Baujahr:	





Seite 10 von 28

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/21256707/C

_etzter Katalysatorwechsel:	neu seit Errichtung
Bauart:	Synchrongenerator

Hersteller: AVK

Typ:

Fabr.-Nr.:

Baujahr: nicht bekannt, Aufstellung am Standort 2020

Zuluftgebläse

Hersteller: Babcock - BSH

Fabr.-Nr.:
Typ:

Baujahr: 1983

Volumenstrom: 58 000

2.3 Beschreibung der Emissionsquellen nach Betreiberangaben

Bezeichnung der Emissionsquelle: Kamin

Höhe über Grund: 21 m

UTM-Koordinaten: Z: 32U E: 422514 N: 5451438

Bauausführung: Stahl

2.4 Angabe der It. Genehmigungsbescheid

möglichen Einsatzstoffe: Dieselkraftstoff

2.5 Betriebszeiten nach Betreiberangaben

Gesamtbetriebszeit: max. 300 h/a, in Abhängigkeit der Unwetter-

lage

2.6 Einrichtung zur Erfassung und Minderung der Emissionen

2.6.1 Einrichtung zur Erfassung der Emissio- geschlossene Anlage mit gerichteter Emissi-

nen onsquelle

2.6.1.2 Ventilatorkenndaten: nicht zutreffend

2.6.2 Einrichtung zur Verminderung der Emis-

sionen: zur Emissionsminderung ist ein Katalysator

vorhanden (s. unter Kapitel 2.2)

2.6.3 Einrichtung zur Verdünnung des Abga-

ses: keine

Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr. 936/21256707/C

Seite 11 von 28

#### 3 Beschreibung der Probenahmestelle

#### 3.1 Lage des Messquerschnittes

#### 3.1.1 Lage und Abmessungen

Die Messstelle befindet sich am senkrechten Kamin in einer höheren Ebene, ca. 3,5 m über dem Bodenniveau (Hangseite). Diese Messstellenebene ist über eine Leiter zu erreichen

Abmessungen des Messquerschnittes:

Ø 100 cm

gerade Einlaufstrecke:

11 m

gerade Auslaufstrecke:

10 m

Strecke bis zur Mündung:

10 m

Empfehlung ≥ 5·Dh Einlauf und 2·Dh

Auslauf (5 Dh vor Mündung):

erfüllt

3.1.2 Arbeitsfläche und Messbühne

Die Arbeitsfläche ist ausreichend groß und die Messöffnungen sind gefahrlos zu erreichen. Eine ausreichende Rückenfreiheit zum Einführen der Entnahmesonden ist gegeben. Ein Wetterschutz ist sowohl an den Messöffnungen als auch am Aufstellort vorhanden.

#### 3.1.3 Messöffnungen:

Anzahl der Messöffnungen:

1

Lichter Durchmesser:

3"

Stutzenlänge:

20 cm

#### 3.1.4 Strömungsbedingungen im Messquerschnitt

Winkel zwischen Gasstrom/Mittelachse

Abgaskanal < 15°:

erfüllt

keine negative lokale Strömung:

erfüllt

Verhältnis von höchster zu niedrigster Ge-

schwindigkeit < 3:1:

erfüllt

Mindestgeschwindigkeit (in Abhängigkeit

vom verwendeten Messverfahren):

erfüllt

### 3.1.5 Zusammenfassende Beurteilung der Messbedingungen

Messbedingungen nach DIN EN 15259:

Es steht nur eine Messachse zur Verfügung,

die Anforderungen werden im untersuchten

Teilabschnitt eingehalten.

ergriffene Maßnahmen:

Die Messpunkteanzahl wurde von 4 auf 8 erhöht, da nur eine Messachse zum Zeitpunkt

der Messung zur verfügung stand.



Seite 12 von 28

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O2, Berichts-Nr.: 936/21256707/C

zu erwartende Auswirkungen auf das Ergebnis:

Da sich die Mess-stelle im senkrechten Teil der Abgasanlage befindet mit einer Einlauflaufstrecke von ca. 11 m, ist von einer guten Durchmischung der Abgase auszugehen. Die Anzahl der Messpunkte wurde erhöht und auf die eine Achse gelegt. Da die andere Achse nicht zugänglich ist, kann ein Einfluss auf die Messunsicherheit nicht ausgeschlossen werden. Dieser Einfluss lässt sich jedoch nicht quantifizieren.

Empfehlungen und Hinweise zur Verbesserung der Messbedingungen:

Installierung einer zweiten Messachse, in der gleichen Ebene, um 90° versetzt.

#### 3.2 Lage der Messpunkte im Messquerschnitt

#### 3.2.1 Darstellung der Lage der Messpunkte im Messquerschnitt:

Achsen:

Messpunkte je Achse: 8

5, 11, 19, 32, 68, 81, 90, 95

Abstand der Messpunkte vom Kanalrand: 3.2.2 Homogenitätsprüfung: nicht durchgeführt, weil Netzmessungen vor-

genommen wurden

#### 3.2.3 Komponentenspezifische Darstellung

Messkom- ponente	Anzahl der Messachsen	Anzahl der Messpunkte je Messachse	Homogeni- tätsprüfung durchgeführt	Beliebiger Messpunkt	Repräsenta- tiver Mess- punkt
O <sub>2</sub>	s. 3.2.1	s. 3.2.1			
CO <sub>2</sub>	s. 3.2.1	s. 3.2.1			
partikelför- mige Kom- ponenten	s. 3.2.1	s. 3.2.1			
Geschwin- digkeit	s. 3.2.1	s. 3.2.1			

Luftreinhaltung

4.1.4

4.1.6



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr. 936/21256707/C

Seite 13 von 28

#### 4 Mess- und Analysenverfahren, Geräte

#### 4.1 Abgasrandbedingungen

4.1.1 Strömungsgeschwindigkeit

Ermittlungsmethode:

Staudrucksonde mit Mikromanometer

Messverfahren:

DIN EN ISO 16911, Juni 2013

Messeinrichtung:

SI Special Instruments / LPU 3 Profi

Messbereich:

0 - 5000 Pa

Berechnungsverfahren:

gemäß DIN EN ISO 16911 ohne Berücksich-

tigung von Wandeffekten

kontinuierliche Ermittlung:

nein

4.1.2 Statischer Druck im Abgaskamin:

Manometer nach 4.1.1

4.1.3 Luftdruck in Höhe der Probenahmestelle

Messeinrichtung:

Greisinger / GPB 3300

Abgastemperatur:

NiCr-/Ni-Thermoelement, Typ K

Messeinrichtung:

Messdatenerfassung wie in 4.2.1.8

Messbereich:

0 - 1370°C

kontinuierliche Ermittlung:

ja

4.1.5 Wasserdampfanteil im Abgas (Abgasfeuchte)

Messverfahren:

Adsorption an Silikagel und nachfolgende gravimetrische Bestimmung gemäß DIN EN

14790, Mai 2017

Messeinrichtung:

Kern / 474-42 0 - 4200 g

Messbereich:

Abgasdichte:

berechnet unter Berücksichtigung der Abgasbestandteile an Sauerstoff (O<sub>2</sub>), Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Stickstoff (mit 0,933 % Argon), Abgasfeuchte (Wasserdampfanteil im Abgas) sowie der Abgastemperatur und Druckverhältnisse

im Kanal

4.1.7 Abgasverdünnung:

nicht festgestellt

4.1.8 Volumenstrom

mittlere Abgasgeschwindigkeit:

s. 4.1.1

Querschnittsfläche:

Längenmessung der Messachsen und Stutzen mit einer Messstange, Abmessen der

Messstange mit Gliedermaßstab

Fläche der Volumenstrommesseinrichtung

zu Querschnittsfläche:

< 5 %





Seite 14 von 28

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/21256707/C

4.2	Automatische Messverfahre	en			
4.2.1	Messkomponente:		Sauerstoff (O <sub>2</sub> )		
4.2.1.1	Messverfahren:		Bestimmung der Volumenkonzentration von Sauerstoff, Standardreferenzverfahren: Para- magnetismus gemäß DIN EN 14789, Mai 2017		
4.2.1.2	Analysator:		Horiba / PG-350 E Zertifizierung nach DIN EN 15267-3, Einsatzfähigkeit des Geräts für den mobilen Einsatz wurde verifiziert		
4.2.1.3	eingestellter Messbereich in \	/ol%:	0 - 25		
4.2.1.4	Gerätetyp eignungsgeprüft:		siehe unter 4.2.1.2		
4.2.1	Messkomponente:		Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> )		
4.2.1.1	Messverfahren:		NDIR / Hausverfahrer EN 15058, Mai 2017	n in Anlehnung an DIN	
4.2.1.2	Analysator:		Horiba / PG-350 E Zertifizierung nach DII EN 15267-3, Einsatzfähigkeit des Geräts fü den mobilen Einsatz wurde verifiziert		
4.2.1.3	eingestellter Messbereich in \	/ol%:	0 - 20		
4.2.1.4	Gerätetyp eignungsgeprüft:		siehe unter 4.2.1.2		
	Beschreibung für O <sub>2</sub> und CO <sub>2</sub> von 4.2.1.5 bis 4.2.1.9				
4.2.1.5	.5 Probenahme und Probenaufbereitung				
	Entnahmesonde:		Edelstahl, beheizt durch Abgas		
	maximale Eintauchtiefe in m:		0,95		
	Staubfilter:		Quarzwatte, beheizt d	urch Abgas	
	Probengasleitung vor Gasauf	bereitung:	beheizt auf °C	180	
	Probengasleitung vor Gasauf	bereitung:	Länge in m:	15	
	Probengasleitung nach Gasa	ufbereitung:	Länge in m:	5	
	Messgasaufbereitung				
	Messgaskühler		M & C / PSS 5		
	Temperatur geregelt auf:		≤ 4°C		
4.2.1.6	Überprüfen von Null- und R	eferenzpunk	t mit Prüfgasen		
	Nullgas:		N <sub>2</sub>	$N_2$	
	Prüfgas:		O <sub>2</sub> , Außenluft	CO <sub>2</sub> in N <sub>2</sub>	
	Konzentration:	in Vol%	20,94	15,34	
	Unsicherheit:	in %	-	2	
	Flaschen ID-Nummer: Hersteller:		-	16907 Nippon Gases	
	Herstelldatum:		-	13.10.2020	
	Stabilitätsgarantie in Monater	n:	-	60	
	rückführbar zertifiziert:		-	ja	
	Überprüfung des Zertifikates	durch:	-	TÜV Rheinland	
	am:		-	10.12.2020	

Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O2, Berichts-Nr. 936/21256707/C

Seite 15 von 28

#### 4.2.1.7 90%-Einstellzeit des gesamten Messaufbaus

Ermittelt durch Aufgabe von

Prüfgas in die Entnahmesonde:

55 s

4.2.1.8 Registrierung der Messwerte

mit einer Messwerterfassungsanlage

(Rechner), Fabrikat / Typ:

Yokogawa / MV 1012

Erfassungsprogramm (Software):

Yokogawa / Excel

4.2.1.9 Maßnahmen zur Qualitätssicherung Dichtheitsprüfung (Abweichung < 2,0%) durch Prüfung von Null- und Referenzpunkt über das

gesamte System

Ergebnis der Überprüfung des Nullpunkts und des Referenzpunkts nach der Messung:

Komponente	Drift am Nullpunkt	Drift am Re- ferenzpunkt
O <sub>2</sub>	< 2,0 %	< 2,0 %
CO <sub>2</sub>	< 2,0 %	< 2,0 %

Eine rechnerische Berücksichtigung der Nullund Referenzpunktdrift war nicht erforderlich.

Manuelle Messverfahren für gas- und 4.3 dampfförmige Emissionen

nicht zutreffend

4.4 Messverfahren für partikelförmige Emissionen

4.4.1 Messkomponente: Gesamtstaub

4.4.1.1 Messverfahren: Ermittlung der Staubmasse bei geringen

Staubgehalten;

manuelles gravimetrisches Verfahren gemäß

DIN EN 13284, Teil 1, April 2002

4.4.1.2 Probenahme und Probenaufbereitung

Rückhaltesystem für partikelförmige Stoffe

Filtergerät:

Planfilterkopfgerät

Anordnung:

Instack mit Krümmer zwischen Entnahme-

sonde und Filtergehäuse

Filtrationstemperatur in °C:

ca. 380°C (Abgastemperatur)

Wirkdurchmesser Entnahmesonde:

siehe Tabelle, Anhang 2

Material Entnahmesonde:

Titan

Material Absaugrohr:

Edelstahl

Material Filter:

Quarzfaser

50 mm

Absorptionssysteme für filtergängige Stoffe: nicht zutreffend

Absaugeinrichtung:

Filterdurchmesser:

Drehschieberpumpe, mind. 6 m3/h

mit Gaszähler G4


Dichtheitsprüfung:

Undichtigkeit < 2 % des Probenahme-volu-

menstromes

4.4.1.3 Behandlung der Filter und der Ablagerungen

1033597\_2022\_936\_21256707C.docx





Seite 16 von 28

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O2, Berichts-Nr.: 936/21256707/C

Trocknungstemperatur / -zeit

vor der Beaufschlagung: 600 °C / mind. 1 h 160 °C / mind. 1 h nach der Beaufschlagung:

Rückgewinnung von Ablagerungen vor dem Filter: nach jeder Messreihe

(mindestens einmal pro Tag)

24 h / 24 h (klimatisierter Wägeraum) Konditionierung im Wägeraum (vor / nach): XPE 205 / Mettler Toledo / 0 - 220 g Waage / Hersteller:

Bestimmungsgrenze:

0,3 mg  $\,\hat{=}\,$  0,3 mg/m³ bei 1 m³ Probengasvolumen

4.4.1.4 Aufbereitung und Analyse der

Filter und Absorptionslösungen: nicht zutreffend

Die Angaben zur Einhaltung der isokinetischen Bedingungen finden sich in Anhang 2.

Besondere hochtoxische Abgasinhalts-4.5

nicht zutreffend stoffe

nicht zutreffend Geruchsemissionen 4.6

Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr. 936/21256707/C

Seite 17 von 28

#### 5 Betriebszustand der Anlage während der Messungen

5.1 Anlage

Betriebsweise: Beide Verbrennungsmotoren wurden mit Voll-

last (am Tag der Messung vorgefundenen maximalen Anlagenleistung) betrieben.

Durchsatz / Leistung: Die Leistung ist anhand der abgegebenen

elektrischen Energie nachvollziehbar.

Einsatzstoffe / Brennstoffe: Diesel

Produkte: Strom

charakteristische Betriebsgrößen: Zustand und Alter des Katalysators

Laufzeit der Verbrennungsmotoren. Die nachstehende Tabelle umfasst weitere Daten zu

den Betriebsgrößen

Verbrennungsmotor-Nr.:	2	3
Betriebsstunden:	323,7	216,2
elektrische Leistung MW:	1,08	1,08
Abgastemperatur vor Kat.:	460	500

Abweichungen von genehmigter bzw. be-

stimmungsgemäßer Betriebsweise:

nicht festgestellt

besondere Vorkommnisse:

keine

#### 5.2 Abgasreinigungsanlagen

#### Oxidationskatalysator

Betriebsdaten:

Temperatur vor Kat.

Betriebstemperaturen:

Siehe Tabelle in Kapitel 5.1

emissionsbeeinflussende Parameter:

Alter und Zustand des Katalysators

Besonderheiten der Abgasreinigung:

Ausführung ohne Anbauten / Schnellwechsel-

gehäuse

Abweichungen von bestimmungs-

gemäßer Betriebsweise:

nicht festgestellt

besondere Vorkommnisse:

keine

Die Aufzeichnungen des Betriebes über die Abgasreinigungsanlage befinden sich im Anhang.



Seite 18 von 28

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/21256707/C

#### 6 Zusammenstellung der Messergebnisse und Diskussion

#### 6.1 Bewertung der Betriebsbedingungen während der Messungen

Während der Messungen wurden die Anlagen im bestimmungsgemäßen Betrieb bei einer Leistung von 100 % betrieben (siehe Abschnitt 6.2).

Die Emissionsmessungen erfolgten als Netzmessung (siehe Abschnitt 3.3.1) auf einer Ebene. Da nur eine Messöffnung vorhanden ist wurde die Anzahl der Messpunkte von 4 auf 8 erhöht und auf eine Achse gelegt. Aufgrund der langen Einlaufstrecke kann jedoch von einer sehr guten Durchmischung der Abgase ausgegangen werden. Die Strömungsverteilung erwies sich als gleichmäßig.

Die Betriebsbedingungen während der Messungen entsprachen dem Zustand der höchsten Emissionen.

#### 6.2 Messergebnisse

# Betriebs- und Abgasbedingungen sowie Ergebnisse der Schadstoffuntersuchungen Motor 2

Brennstoff		Heizöl EL		
Datum	2022	21.10. 21.10. 21.1		
Messzeitraum	von	11:03	11:35	12:11
	bis	11:33	12:05	12:41
Betriebszustand	Last	Volllast 1)		
Luftdruck	hPa	988	988	988
Abgastemperatur	°C	382	383	383
O <sub>2</sub> -Konzentration, trocken	Vol%	12,49 12,49 12,43		
O <sub>2</sub> -Bezugswert	Vol%	5	5	5
CO <sub>2</sub> -Konzentration, trocken	Vol%	6,1 6,1 6,2		
Abgasfeuchte (f)	m³/m³	0,061	0,061	0,061
Abgasvolumenstrom (n,tr)	m³/h	8.090	8.090	8.090

Brennstoff		Heizöl EL			
Datum 2022		2022	21.10.	21.10.	21.10.
Messzeitraum		von	11:03	11:35	12:11
		bis	11:33	12:05	12:41
Betriebszustand		Last	Volllast 1)		
Staub-Konzentration	(n, tr)	mg/m³	22,6	23,0	21,9
Staub-Konzentration	(n,tr,O <sub>2</sub> ) <sup>2)</sup>	mg/m³	42,5	43,3	40,8
Erw. Messunsicherheit U <sub>0,95</sub>		mg/m³	4,0	4,1	3,8
Staub-Grenzwert	2)	mg/m³	50		
Staub-Massenstrom		kg/h	0,183	0,187	0,177

n,tr wasserdampffreies Abgas, bezogen auf 273 K und 101,3 kPa

vorgefundene maximale Anlagenleistung

bezogen auf 5 Vol.-% Sauerstoffgehalt

Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und  $O_2$ , Berichts-Nr. 936/21256707/C

Seite 19 von 28

#### Motor 3

Brennstoff		Heizől EL		
Datum	2022	21.10. 21.10. 21.10		
Messzeitraum	von	13:12	13:44	14:15
	bis	13:42	14:14	14:45
Betriebszustand	Last	Volllast 1)		
Luftdruck	hPa	989	989	989
Abgastemperatur	°C	368	372	376
O <sub>2</sub> -Konzentration, trocken	Vol%	12,33	12,28	12,22
O <sub>2</sub> -Bezugswert	Vol%	5	5	5
CO <sub>2</sub> -Konzentration, trocken	Vol%	6,2	6,3	6,3
Abgas feuchte (f)	m³/m³	0,062	0,062	0,062
Abgas volumens trom (n,tr)	m³/h	7.710	7.710	7.710

Brennstoff				Heizöl EL	
Datum 2022		2022	21.10.	21.10.	21.10.
Messzeitraum		von	13:12	13:44	14:15
		bis	13:42	14:14	14:45
Betriebszustand		Last Volllast 1)			
Staub-Konzentration	(n, tr)	mg/m³	25,3	25,8	27,6
Staub-Konzentration	(n,tr,O <sub>2</sub> ) <sup>2)</sup>	mg/m³	46,7	47,3	50,4
Erw. Messunsicherheit U <sub>0,95</sub>		mg/m³	4,4 4,5 4,8		4,8
Staub-Grenzwert	2)	mg/m³	50		
Staub-Massenstrom		kg/h	0,195	0,199	0,213

n,tr wasserdampffreies Abgas, bezogen auf 273 K und 101,3 kPa

Die Einzelergebnisse und Messprotokolle befinden sich im Anhang.

<sup>1)</sup> vorgefundene maximale Anlagenleistung

bezogen auf 5 Vol.-% Sauerstoffgehalt



Seite 20 von 28

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/21256707/C

#### 6.3 Messunsicherheiten

siehe unter Zusammenfassung Seite 5

Die Messunsicherheiten werden bei allen Komponenten rechnerisch ermittelt. Hierbei werden die Vorgaben der komponentenspezifischen Normen berücksichtigt. Bei diskontinuierlich gemessenen Komponenten ist die Messunsicherheit immer eine Kombination der Messunsicherheiten von Probenahme und Analytik.

#### 6.4 Diskussion der Ergebnisse

Die Anlagenauslastung ist anhand der elektrischen Leistung von 1,08 MW nachvollziehbar.

Unter Berücksichtigung der Messgenauigkeit der angewandten Messverfahren und der vorgefundenen Betriebsweise der Anlage sind die Ergebnisse plausibel. Die ermittelten Werte sind repräsentativ für die Emissionsquelle.

Die Messergebnisse entsprechen den Ergebnissen der Vormessungen und entsprechen den Ergebnissen an vergleichbaren Anlagen.

Die Messergebnisse korrelieren mit den angegebenen Betriebszuständen.

Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die untersuchte Anlage im beschriebenen Zustand.

Abteilung Immissionsschutz / Luftreinhaltung (936)



Köln, 10.01.2023 936/21256707/C

### 7 Übersicht über den Anhang

A1: Abgasrandbedingungen

A2: Auswertung der Schadstoffmessungen

A3: Grafische Darstellung des zeitlichen Verlaufs kontinuierlich gemessener Komponenten

A4: Abkürzungen

Luftreinhaltung

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Seite 21 von 28

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr. 936/21256707/C

# Anhang A1: Abgasrandbedingungen

#### Motor 2

Berechnung des Hauptvolumenstroms im Kanal:				
Firma	Buchmann			
Anlage	Motor 2			
Messstelle	Reingas			
Messtag	_	21.10.2022		
Messung	Nr.	1		
Betriebszustand der Anlage		Volllast		
Messbeginn	Uhr	10:50		
Mittlere Abgastemperatur	°C	381		
desgleichen absolut	K	654		
Luftdruck	hPa	988		
statische Druckdifferenz	∆ hPa	-0,66		
absoluter Druck	hPa	987		
Sauerstoffkonzentration	Vol%	12,4		
Bezugs-Sauerstoffkonzentration	Vol%	5		
Kohlendioxidkonzentration	Vol%	6,2		
Abgasfeuchte (f <sub>f</sub> ) *	m³/m³	0,061		
Wassergehalt bez. auf trockenes Abgas	g/m³	51,9		
Dichte (n,f)	kg/m³	1,291		
Dichte Kanalzustand (t,p,f)	kg/m³	0,525		
Mittlerer Wurzelw ert d. dyn. Druck	√Pa	4,57		
mittlere Gasgeschw indigkeit	m/s	7,5		
Kanalquerschnitt	m²	0,785		
Faktor Volumenstrommessung		0,84		
Hauptvolumenstrom (t,p,f)	m³/s	5,9		
desgleichen stündlich (t,p,f)	m³/h	21.200		
desgleichen (n,f)	m³/h	8.620		
desgleichen (n,tr)	m³/h	8.090		
desgleichen bei 5 Vol% Sauerstoff	m³/h	4.350		

<sup>\*</sup> adsorptive Feuchtemessung entspr. Auffang-Wirkungsgrad korrigiert t,p,f = Betriebszustand

### Verteilung der Geschwindigkeiten im Messnetz

Messung Nr.	1
Last	Volllast
Einheit	m/s
Punkt 1	6,25
Punkt 2	7,22
Punkt 3	7,74
Punkt 4	7,57
Punkt 5	7,39
Punkt 6	7,57
Punkt 7	7,74
Punkt 8	7,57

n,f = bezogen auf Normzustand (273 K, 1013 hPa) feuchtes Abgas n,tr = bezogen auf Normzustand (273 K, 1013 hPa) trockenes Abgas



Seite 22 von 28

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/21256707/C

#### Motor 3

Berechnung des Hauptvolumenstroms im Kanal:				
Firma	Buchmann	1		
Anlage	Motor 3			
Messstelle	Reingas			
Messtag		21.10.2022		
Messung	Nr.	1		
Betriebszustand der Anlage	}	Volllast		
Messbeginn	Uhr	13:10		
Mittlere Abgastemperatur	°C	362		
desgleichen absolut	κ	635		
Luftdruck	hPa	989		
statische Druckdifferenz	∆ hPa	-0,7		
absoluter Druck	hPa	988		
Sauerstoffkonzentration	Vol%	12,3		
Bezugs-Sauerstoffkonzentration	Vol%	5		
Kohlendioxidkonzentration	Vol%	6,3		
Abgasfeuchte (f,) *	m³/m³	0,062		
Wassergehalt bez. auf trockenes Abgas	g/m³	52,4		
Dichte (n,f)	kg/m³	1,291		
Dichte Kanalzustand (t,p,f)	kg/m³	0,542		
Mittlerer Wurzelw ert d. dyn. Druck	√Pa	4,29		
mittlere Gasgeschw indigkeit	m√s	6,9		
Kanalquerschnitt	m²	0,785		
Faktor Volumenstrommessung	ļ	0,84		
Hauptvolumenstrom (t,p,f)	m³/s	5,4		
desgleichen stündlich (t,p,f)	m³/h	19.600		
desgleichen (n,f)	m³/h	8.220		
desgleichen (n,tr)	m³/h	7.710		
desgleichen bei 5 Vol% Sauerstoff	m³/h	4.170		

 $<sup>\</sup>mbox{\ensuremath{^{\star}}}\xspace$  adsorptive Feuchtemessung entspr. Auffang-Wirkungsgrad korrigiert t,p,f = Betriebszustand

Verteilung der Geschwindigkeiten im Messnetz

Messung Nr.	1
Last	Volllast
Einheit	m/s
Punkt 1	6,25
Punkt 2	6,46
Punkt 3	6,85
Punkt 4	7,40
Punkt 5	7,40
Punkt 6	7,40
Punkt 7	7,22
Punkt 8	6,46

n,f = bezogen auf Normzustand (273 K, 1013 hPa) feuchtes Abgas n,tr = bezogen auf Normzustand (273 K, 1013 hPa) trockenes Abgas

Luftreinhaltung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und  $O_2$ , Berichts-Nr. 936/21256707/C

Seite 23 von 28

# Anhang A2: Auswertung der Schadstoffmessungen Motor 2

Tabelle Anhang: Auswertung der Staubemissionsmessungen

Firma		Buchmann		
Anlage		Motor 2		
Messstelle		Reingas		
Messtag		21.10.2022	21.10.2022	21.10.2022
Messung	Nr.	1	2	3
Volumenstrom-Messung	Nr.	1	1	1
Lastzustand	''''	Volllast	Volllast	Volllast
Messbeginn	Uhr	11:03	11:35	12:11
Messende	Uhr	11:33	12:05	12:41
HAUPTVOLUMENSTROM	1 0	11.00	12.00	12.41
Temperatur (im Mittel)	l °c	361	361	361
desgleichen absolut	Ικ	634	634	634
Barometerstand	hPa	988	988	988
statische Druckdifferenz	hPa	-1	-1	-1
absoluter Druck im Kanal	hPa	987	987	987
Sauerstoffkonzentration	Vol%	12,4	12.4	12,4
Bezugs-Sauerstoffkonzentration	Vol%	5	5	5
Kohlendioxidkonzentration	Vol%	6,2	6,2	6,2
Feuchte (n.f)	m³/m³	0,061	0,061	0,061
Wassergehalt bez. auf trockenes Abgas	g/m³	51.9	51.9	51.9
Dichte (n,f)	kg/m³	1,291	1,291	1,291
Dichte (t,p,f)	kg/m³	0,542	0,542	0,542
Mittlerer Wurzelwert d. dyn. Drucks	√Pa	4,6	4,6	4,6
Mittlere Gasgeschwindigkeit	m/s	7,4	7,4	7,4
Kanalquerschnitt	m²	0,79	0,79	0,79
Hauptvolumenstrom (t,p,f)	m³/s	5,8	5,8	5,8
desgleichen stündlich (t,p,f)	m³/h	20.900	20.900	20.900
bz. auf Normzustand fe.(n,f)	m³/h	8.760	8.760	8.760
bz. auf Normzustand tr.(n,tr)	m³/h	8.220	8.220	8.220
ABGESAUGTES TEILGASVOLUMEN	1	0.220	O.E.E.O	O.E.E.O
	L	00.00	00.00	00.00
Dauer der Absaugung	h:min °C	00:30	00:30	00:30
Temperatur an der Gasuhr	1	20	21,25	23
statischer Druck an der Gasuhr Sondendurchmesser	hPa	0 14	0 14	0 14
	mm m³			
Teilgasvolumen (t,p,tr)	l m	0,927	0,947	0,925
Korrekturfaktor der Gasuhr	١,	1,013	1,013	1,013
bz. auf Normzustand tr.(n,tr)	m³	0,853	0,868	0,843
Isokinetisches Verhältnis	%	106	108	105
MASSENKONZENTRATION- UND STROM	T	10.4	10.4	170
Staubmasse, Filter	mg	18,4	19,1	17,6
Staubmasse vor Filter	mg	0,90	0,94	0,86
Staubmasse, gesamt	mg	19,30	20,0	18,5
Gesamtleerprobe, Feldblindwert	mg	< 0,40	< 0,40	< 0,40
bezogen auf das Teilgas volumen (Norm, tr)	mg/m³ %	< 0,47	< 0,46	< 0,47
Blindwert in Relation zum Grenzwert	% %		-10	
Blindwert in Relation zum Messwert				
Sauerstoffgehalt im Abgas	Vol%	12,49	12,49	12,43
Massenstrom	kg/h	0,186	0,190	0,180
Staubkonzentration (n,f)	mg/m³	21,21	21,68	20,55
Staubkonzentration (n,tr)	mg/m³	22,6	23,1	21,9
Staubkonzentration (n,tr), bei 5 Vol% O2	mg/m³	42,5	43,4	40,9

t,p,f = Betriebszustand

n,f = bezogen auf Normzustand (273 K, 1013 hPa) feuchtes Abgas

n,tr = bezogen auf Normzustand (273 K, 1013 hPa) trockenes Abgas

t,p,tr = Gasuhrzustand nach Abgastrocknung



Seite 24 von 28

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/21256707/C

#### Motor 3

Tabelle Anhang: Auswertung der Staubemissionsmessungen

Firma		Buchmann		
Anlage		Motor 3		
Messstelle		Reingas		
Messtag		21.10.2022	21.10.2022	21.10.2022
Messung	Nr.	1	2	3
Volumenstrom-Messung	Nr.	1	1	1
Lastzustand		Volllast	Volllast	Volllast
Messbeginn	Uhr	13:12	13:44	14:15
Messende	Uhr	13:42	14:14	14:45
HAUPTVOLUMENSTROM				
Temperatur (im Mittel)	°C	362	362	362
desgleichen absolut	ΙĸΙ	635	635	635
Barometerstand	hPa	989	989	989
statische Druckdifferenz	hPa	-1	-1	-1
absoluter Druck im Kanal	hPa	988	988	988
Sauerstoffkonzentration	Vol%	12,3	12,3	12,3
Bezugs-Sauerstoffkonzentration	Vol%	5	5	5
Kohlendioxidkonzentration	Vol%	6,3	6,3	6,3
Feuchte (n,f)	m³/m³	0,062	0,062	0,062
Wassergehalt bez. auf trockenes Abgas	g/m³	52,4	52,4	52,4
Dichte (n,f)	kg/m³	1,291	1,291	1,291
Dichte (t,p,f)	kg/m³	0,542	0,542	0,542
Mittlerer Wurzelwert d. dyn. Drucks	√Pa	4,3	4,3	4,3
Mittlere Gasgeschwindigkeit	m/s	6,9	6,9	6,9
Kanalquerschnitt	m²	0,79	0,79	0,79
Hauptvolumenstrom (t,p,f)	m³/s	5,4	5,4	5,4
desgleichen stündlich (t,p,f)	m³/h	19.600	19.600	19.600
bz. auf Norm zustand fe.(n,f)	m³/h	8.220	8.220	8.220
bz. auf Norm zustand tr.(n,tr)	mº/h	7.710	7.710	7.710
	111 /11	7.710	7.710	7.710
ABGESAUGTES TEILGASVOLUMEN	T			25.00
Dauer der Absaugung	h:min	00:30	00:30	00:30
Temperatur an der Gasuhr	°C	22,5	25	24
statischer Druck an der Gasuhr	hPa	0	0	0
Sondendurchmesser	mm	14	14	14
Teilgas volumen (t,p,tr)	m³	0,877	0,885	0,84
Korrekturfaktor der Gasuhr	'	1,013	1,013	1,013
bz. auf Normzustand tr.(n,tr)	m³	0,801	0,802	0,764
Isokinetisches Verhältnis	%	106	106	101
MASSENKONZENTRATION- UND STROM				
Staubmasse, Filter	mg	19,2	19,6	20,0
Staubmasse vor Filter	mg	1,08	1,10	1,12
Staubmasse, gesamt	mg	20,28	20,7	21,1
Gesamtleerprobe, Feldblindwert	mg	< 0,40	< 0,40	< 0,40
bezogen auf das Teilgas volumen (Norm, tr)	mg/m³	< 0,50	< 0,50	< 0,52
Blindwert in Relation zum Grenzwert	%	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Blindwert in Relation zum Messwert	%	< 2	< 2	< 2
Sauerstoffgehalt im Abgas	Vol%	12,332	12,28	12,22
Massenstrom	kg/h	0,195	0,199	0,213
Staubkonzentration (n,f)	mg/m³	23,74	24,21	25,99
Staubkonzentration (n,tr)	mg/m³	25,3	25,8	27,7
Staubkonzentration (n,tr), bei 5 Vol% O2	mg/m³	46,7	47,4	50,4

t,p,f = Betriebszustand

In dieser Tabelle sind gerundete Rechenwerte dargesteilt, so dass sich Abweichungen zur Darstellung in Kapitel 6 ergeben können

n,f = bezogen auf Normzustand (273 K, 1013 hPa) feuchtes Abgas

n,tr = bezogen auf Normzustand (273 K, 1013 hPa) trockenes Abgas


t,p,tr = Gasuhrzustand nach Abgastrocknung



Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und  $O_2$ , Berichts-Nr. 936/21256707/C

Seite 25 von 28

# Anhang A3: Grafische Darstellung des zeitlichen Verlaufs kontinuierlich gemessener Komponenten



Nr.	Messung	von	bis	Betrieb
1	M1	11:03	11:33	Motor 2
2	M2	11:35	12:05	Motor 2
3	M3	12:11	12:41	Motor 2
4	M4	13:12	13:42	Motor 3
5	M5	13:44	14:14	Motor 3
6	M6	14:15	14:45	Motor 3



Seite 26 von 28

Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen an den dieselbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen 2 & 3 bei der Firma Buchmann GmbH in Annweiler für die Messobjekte Staub und O<sub>2</sub>, Berichts-Nr.: 936/21256707/C

# Anhang A4: Abkürzungen

## Abkürzungen

O <sub>2</sub>	Sauerstoff	
CO <sub>2</sub>	Kohlendioxid	
Staub	Gesamtstaub	-